Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Jeseník – město u srdce přírody

ŠTEFLOVI – ateliér zahradní a krajinářské architektury

STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA JESENÍK

PŘÍLOHA 01:
DATABÁZE (TABULKY) HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A NÁVRHU JEJICH ROZVOJE

Objednatel: **Město Jeseník**

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Zpracovatel: **doc. Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.** (autorizace A.3. krajinářská architektura, ČKA 05608)

ateliér ŠTEFLOVI

Toulovcovo náměstí 1163, 570 01 Litomyšl

Datum zpracování: **01/2026**

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
1	U	Jeseník	a	100	Masarykovo náměstí	10 157	P	1	2	2	2	2	1	2	1	S	1	2						2	celoměstsky významná plocha náměstí. Mobiliář a vybavenost adekvátní významu plochy (kvalitní a v dostatečné míře). Cenné je obvodové habrové stromořadí. Doporučení: (1) zvážit v budoucnu výměnu vnitřního obvodového stromořadí z okrasných třešní za vzrůstnější taxon (zohlednit hledisko památkové péče a urbanistické hodnoty náměstí vs budoucí potřeby adaptace plochy na klimatickou změnu/ochlazení) – stávající třešně ve střednědobém horizontu začnou dožívat. (2) na příjezdu na náměstí v ul. Tyršova zvážit převod úzkého trojúhelníkového pásu trávníku ve svahu na trvalkový či květinový záhon – reprezentativní funkce příjezdu na náměstí. Jinak plocha bez potřeby významnějších zásahů.
2	ZD	Jeseník	č	95	Parkoviště Tyršova ul., Jeseník	1 206	P	1	1	1	2	1	1	3	2	N	1	1						3	parkoviště u náměstí. Plocha po nedávné celkové rekonstrukci s kvalitně založenou prostorovou strukturou. Centrální parkově upravená plocha s výsadbou okrasných hrušní poničena při povodni. Doporučení: (1) úprava/obnova centrální poničené plochy po povodních
3	ZC	Jeseník	a	100	Školní	452	P	2	1	2	2	4	1	1	2	S	1	1			ano			2	Drobná úprava při vstupu na náměstí. Plocha byla částečně poškozena při povodni. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu udržovací péče (nyní silně zapleveleno) (2) obnovit boční část poničenou povodní (výsadba záhonu okrasných keřů)
4	ZD	Jeseník	a	100	Parkoviště městský úřad	3 870	P	3	3	3	2	2	2	2	2	S	2	2	ano		ano			2	doprovodné plochy podél parkoviště. Doporučení: (1) ověřit možnosti dosadby listnatých stromů do volných ploch (adaptace na klimatickou změnu, stínění) (2) zvážit převod části úzkých pásů zbytkových trávníků mezi stromy, nebo trávníků v okrajových částech plochy, na půdopokryvné výsadby keřů (extenzifikace udržovací péče, snížení pravidelných nákladů na udržovací péči)
5	ZC	Jeseník	a	100	Tovární, městský úřad	2 043	P	4	2	4	2	2	3	4	2	N	2	2	ano		ano	ano		5	předprostor městského úřadu a doprovodné parkoviště, včetně vnitřního dvoru úřadu. Celková prostorová struktura a upravenost prostoru neodpovídá reprezentativní funkci vstupu do městského úřadu. Omezené prostorové podmínky pro větší rozvoj zeleně. Informace od města 2025/12: Městský úřad bude kompletně přesunut do budovy IPOS. Na současnou budovu městského úřadu je zpracován demoliční výměr. Obecná představa o budoucím využití stavebních parcel zatím počítá převážně s městskou zástavbou s bytovým fondem a aktivním, komerčně využitelným parterem. V příštím roce pravděpodobně začnou práce na tvorbě zadání pro využití těchto parcel.
6	ZB	Jeseník	č	77	Tovární, Stomatologická ordinace	1 911	P	3	2	3	2	2	4	3	2	S	2	2	ano	3	ano			2	okolí bytového domu. Doporučení: (1) formou jednoduché výsadby ať již malokoruných stromů nebo skupin keřů doporučujeme oddělení od parkoviště u navazujícího městského úřadu (2) v participaci s místními obyvateli zvážit doplnění jednoduchého mobiliáře ať už v předprostoru nebo v zadní části zahrady (lavičky apod.) - nyní absentuje.
7	O	Jeseník	č	93	Tovární	2 300	P	4	4	2	3	4	N	bez	3	N	2	2	ano	3	ano		ZD	4	Parkoviště v polozpevněné až zpěvené ploše včetně doprovodného lemu náletů a plevelů. Celkově neudržované. V územním plánu plocha vedena jako DS (doprava silniční). Doporučení: v participaci se zahradním architektem a dopravním specialistou zpracovat jednoduchý návrh řešení nového parkoviště respektující: a) hospodaření s dešťovou vodou b) vyčlenění prostoru pro výsadbu několika stromů (včetně zajištění prokořenitelného prostoru) s cílem adaptace plochy na klimatickou změnu a pozitivní vliv na okolí. Do té doby redukce náletů a údržba.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
8	**ZC**	Jeseník	a	100	Palackého, Turistické informační centrum, vnitřní dvůr	755	P	4	3	3	3	3	4	3	2	**N**	2	2						**3**	Doporučení: město má již zpracovanou studii: KONCEPČNÍ STUDIE DVŮR KATOVNY, Ing. arch. David Zatloukal, 2024. Doporučení: pokračovat v rozpracování dalšího stupně PD dle studie a úpravu realizovat.
9	**T**	Jeseník	č	96	Bezručova	1 928	P	1	2	4	2	2	N	bez	2	**S**	3	2	ano	3				**2**	izolační clona podél silnice tvořena ze dvou segmentů. Doporučení: (1) kontrola stavu stromů (část jehličnanů prosychá - na kácení, část stromů s potřebou pěstebního zásahu) (2) postupná podsadba za kácené dřeviny a doplnění clony (doporučujeme nenavracet zpět smrky)
10	**ZD**	Jeseník	č	30	Smetanova, Bezručova	28 846	P	2	3	3	2	2	N	bez	2	**S**	2	1						**2**	doprovodné plochy podél komunikace a kruhového objezdu. Plocha jako celek nyní funkční. Doporučení: (1) obnova trávníků (pravděpodobně poškozeny povodní), jejich regenerace případně v částech převod na plošné půdopokryvné výsadby
11	**U**	Jeseník	č	15	Palackého, Šachový klub a okolí (zahrada)	1 179	P	3	2	4	3	3	3	4	2	**N**	2	3	ano		ano			**3**	nyní otevřená travnatá plocha s obvodovou výsadbou vzrostlých stromů a centrálním krytým posezením. V územním plánu vedeno jako zeleň ochranná. Doporučení: (1) v participaci s potenciálními uživateli lokality (šachový klub Jeseník?) vydefinovat cílovou funkci lokality a formou jednoduché krajinářské studie ověřit možnosti budoucí podoby lokality. V rámci studie řešit jak vybavenost tak přístup na plochu. (2) nutná kontrola vzrostlých stromů, část s potřebou pěstebního opatření (3) i tak dále podporovat primární funkci ochranné zeleně po obvodu plochy
12	**U**	Jeseník	č	83	Palackého	2 866	P	4	3	4	3	2	4	4	2	**N**	2	3	ano	3	ano			**3**	doprovodné parkově upravené plochy spíše liniového charakteru podél komunikace. Část stávajících dřevin již s potřebou pěstebního zásahu nebo kácení (např. vzrostlý prosychající smrk). Doporučení: (1) kontrola vzrostlých dřevin a realizace pěstebních opatření (2) dosadba nové generace dřevin (stromy, případně segmenty keřového patra) s cílem zatraktivnit lokalitu - jedná se o širší okruh historického centra města (3) obnova a doplnění adekvátního mobiliáře, který bude respektovat charakter širšího historického centra města
13	**ZC**	Jeseník	č	59	Zámecké náměstí, Geologická expozice	477	P	3	1	1	1	2	3	3	2	**S**	2	2	ano	6	ano	ano	U	**3**	geologická expozice při Lesní správě Jeseník. Plocha s velkým edukačním potenciálem. Plocha nyní částečně plní voji funkci, ale její potenciál není zcela náplně. Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou studii řešící možnosti bližšího zpřístupnění expozice a doplnění ve spíše parkově upravený charakter plochy. Tj. možnost přístupu k expozici, doplnění dřevin či keřového patra do okrajů, řešení vlastního okolí kamenů (nyní je pravděpodobně velmi problematické kosit expozici instalovanou do trávníkové plochy) apod.
14	**T**	Jeseník	č	78	Smetanova	1 877	P	2	2	3	3	3	N	bez	2	**S**	3	3	ano	10				**2**	izolační clona podél silnice tvořena především středně starými listnatými stromy, v částech se staršími jehličnatými stromy, v částech se souvislým keřovým patrem. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření a zásahy (část stromů s potřebou PO, část keřové patra s potřebou probírky nebo zmlazení, redukce náletů) (2) podsadba do volných ploch/případná koncepční podsadba jehličnatých dřevin

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
15	**ZD**	Jeseník	č	84	Parkoviště Štefánikova ul., Jeseník	5 727	P	2	4	2	2	4	2	2	2	**S**	2	2	ano	4	ano			**3**	parkoviště včetně základní vybavenosti v podobě laviček a místa na posezení. Důležité parkoviště a plocha z hlediska turistů a pohybu v centru města. Plocha v části poškozena povodní (podemleté trávníky a nezpevněné povrchy). Jako hlavní stromořadí použit malokorunný jilm a není tak využit potenciál stromu pro zastínění parkoviště. Doporučení: (1) pěstební opatření na části perspektivních dřevin v ploše (např. pamětní lípa na okraji plochy ve zcela zanedbaném pěstebním stavu) (2) obnova poničených ploch po povodni (regenerace trávníku, případně náhrada trávníku plošnou půdopokryvnou výsadbou) (3) zvážit převod úzkých špatně udržovatelných trávníkových pásů na plošné půdopokryvné výsadby nižších keřů (extenzifikace udržovací péče, snížení nákladů na péči) (4) při úpravách plochy v budoucnu nebo při výpadku stávajícího jilmového stromořadí zvážit výsadbu vhodnějšího listnatého stromu se středně velkou korunou - lepší adaptace na klimatickou změnu (5) v okrajové části v místě pařezů po již pokácených stromech ověřit trasování ing. sítí a možnost dosadby nových listnatých stromů
16	**ZB**	Jeseník	č	82	Schubertova, Štefánikova	10 126	P	3	3	4	2	2	2	2	3	**S**	2	2	ano	6	ano			**2**	několik obytných souborů v části veřejně přístupných, v části oplocených a udržovaných obyvateli okolních domů. Prostorová struktura odpovídá charakteru stávajícího využití. Doporučení: (1) kontrola dřevin a ojediněle provedení dílčích pěstebních zásahů (2) posilovat funkci clony směrem k hlavní příjezdové komunikaci (3) pravděpodobně v důsledku povodni poškozeno část okrajových komunikací a předprostorů parkovišť, zde nutná koncepční obnova - při řešení zpevněných povrchů a parkování řešit formy ,,bližší" k hospodaření s dešťovou vodou (polopropustné plochy, zatravňovací dlažba apod.)
17	**ZK**	Jeseník	a	100	MŠ Kopretina Jeseník, Dittersdorfova	3 573	V	2	2	3	2	2	2	3	3	**S**	2	2	ano	3	ano			**2**	areál mateřské školky. Doporučení: (1) kontrola stavu vzrostlých dřevin (část s potřebou pěstebního zásahu - provozní bezpečnost) (2) zpracovat jednoduchý plán dosadeb listnatých stromů s cílem zajistit i v budoucnu několik velkokorunných listnatých stromů v ploše (3) v participaci s vedením MŠ postupně doplňovat a obnovovat herní prvky a vybavenost
18	**U**	Jeseník	č	31	Vodní tvrz Jeseník	5 546	P	1	1	4	3	2	2	2	1	**S**	2	3	ano	6				**2**	okolí historické tvrze. Plocha jako celek parkově upravená, součástí je i instalace drobných sochařských děl. Dosadby dřevin probíhají, stejně jako probíhá ošetřování stávajících vzrostlých dřevin. Doporučení: (1) celoměstsky hodnotná plocha zeleně - vyvarovat se zde jakýmkoliv nekoncepčním úpravám, dosadbám či umísťování novodobých prvků. Veškeré úpravy provádět pouze na základě jasně zpracovaného konceptů krajinářským architektem v participaci s památkovou péčí (2) pokračovat v pravidelné kontrole stávajích dřevin a provádění pěstebních opatření, část dřevin již na hraně životnosti v krátko až střednědobém horizontu bude nutné část dřevin nahradit (3) zvážit doplnění edukačních prvků k sochařské expozici

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
19	**U**	Jeseník	č	15	Zámecké náměstí, Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - okolí	3 063	P	2	2	3	3	2	2	4	1	**N**	1	3	ano			ano		**3**	parkově upravená plocha v okolí Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice. Plocha je v bezprostřední návaznosti na historickou tvrz, okolní kostel a vlastní přístup do centra města. Ploch tak nelze při jakýchkoliv úpravách v budoucnu řešit izolovaně, ale vždy v návaznosti na tyto okolní plochy. Z hlediska zeleně je plocha víceméně stabilní (na okraji plochy vzrostlé stromy, směrem k tvrzi s potřebou pravidelné kontroly a pěstebních zásahů). Z hlediska vybavenosti je ale plocha nestabilní a neodpovídající charakterem významu a situováním v historické části města (dožívající mobiliář, zcela neadekvátní popraskaný asfaltový povrch). Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou koncepci úpravy lokality ve vazbě na situování v historické části města - primárně by mělo jít o náhradu asfaltového povrchu za adekvátní povrch. Kompletní obnova mobiliáře a ve vazbě na toto i úpravy a doplnění zeleně. Poznámka: město má již zpracovanou studii: "*Obnova Zámeckého náměstí, Ing. Hábová, 2023"* , které řeší vhodně úpravu celého prostotu (respektujícíhoho duch místa, historické souvislosti i aktuální vazby a potřeby) - doporučujeme rozpracovat tuto studii do PD a následně její realizaci.
20	**ZK**	Jeseník	n	0	Kostel Nanebevzetí Panny Marie	1 788	P	3	bez	bez	bez	1	3	4	2	**S**	1	1	ano	1	ano	ano		**2**	bezprostřední okolí kostela. Prostorově omezené podmínky pro rozvoj zeleně. Doporučení: (1) stávající plochy trávníku dále kvalitně udržovat (2) zvážit doplnění například lemu trvalkového záhonu či nižších okrasných keřů pro zvýšení atraktivity a reprezentační funkce lokality. Vyvarovat se nesourodým, chaotickým, novodobým výsadbám, ale respektovat historický charakter a historickou hodnotu místa (3) přemístit plastový koš na psí exkrementy - stávající situování ne zcela důstojné významu stavby. Poznámka: město má již zpracovanou studii: "*PROSTOR U KOSTELA UL. PALACKÉHO, Ing. arch. David Zatloukal, 202* 4", která řeší adekvátní podobu předprostoru směrem k ulici Palackého, úpravu parkovacího stání, mobiliář a nový strom. Doporučujeme pokračovat dle citované studie.
21	**ZD**	Jeseník	č	67	Kostelní, zadní trakt	1 038	P	3	3	3	3	2	2	2	3	**N**	2	2						**3**	doprovodné pásy podél garáží zadních traktů domů a komunikace. Součástí prostoru i kontejnerové stání a stání pro popelnice. Prostorově omezené podmínky pro možnost většího rozvoje zeleně. Doporučení: (1) stávající plochy zeleně udržovat, redukovat nálety (2) zvážit úpravu okolí stání pro kontejnery a popelnice (3) zvážit obnovu zpevněných povrchů a cest za kvalitnější povrchy (nyní panelová komunikace a asfaltoštěrkové povrchy)

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
22	**P**	Jeseník	a	100	park Jeseník	13 702	O	1	1	3	3	3	1	3	1	**S**	2	3	ano					**3**	celoměstsky významný park v ploše bývalé klášterní zahrady. V území je několik původních hodnotných starých stromů. Současně v části území proběhla v minulé době revitalizace, instalace dětského hřiště/ sportoviště a herních prvků. Celkově nesou plochy známky absence detailní pěstební péče (mladé stromy s potřebou výchovných řezů a úpravy podchozí a podjezdné výšky, nálety v okrajových částech lokality, popínavé růže u treláže při vstupu do areálu apod.). Část mladých výsadeb lip na hlavním stromořadí je nakloněná - nejsem schopen formou jednoduchého terénního průzkumu zjistit příčinu (povodně? jílovité podloží? apod.) - nutno správcem zeleně ověřit a řešit. Doporučení: (1) dendrologický průzkum lokality s vyhodnocením stavu dřevin a návrhem pěstebních opatření (2) ve spolupráci krajinářský architekt versus památková péče, zpracovat koncepci budoucích dosadeb dřevin v areálu a případně možnosti doplnění dalších prvků zeleně (3) při úpravách hřišť a sportoviště v budoucnu volit charakterem méně výrazné prvky a vybavení, více respektující historický význam a hodnotu lokality. Vhodné by bylo formou jednoduché studie ověřit možnosti obnovy herních prvků a sportoviště, které by respektovalo výše popsané (4) vhodné regenerovat trávníky (5) úprava rabátek u stávajícího lipového stromořadí
23	**ZK**	Jeseník	a	100	Poštovní, SVČ DUHA (Duhová zahrada a skleníky)	3 321	V	1	2	4	3	2	1	3	3	**S**	2	2						**1**	zahrada střediska volného času Duha. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči a způsobu využití (edukační funkce produkční plochy volný čas) (2) dílčí kontrola vzrostlých dřevin a dílčí pěstební opatření (3) další dosadby případných vzrůstných dřevin a prostorově výraznějších dřevin konzultovat se zahradním architektem města (jednota celku/různorodost v drobných detailech)
24	**U**	Jeseník	č	86	Lipovská, Revoluční, V Oblouku	5 913	P	1	1	1	3	1	1	3	2	**N**	2	2						**3**	menší parkově upravené plochy doprovázející hlavní průtah městem. Plochy byly v nedávné době nově založeny plošnými výsadbami trvalkových záhonů a doplněny o mobiliář a vybavenost. Poškozeno při povodni a část výsadeb a trávníku zcela zdecimováno (proto nyní hodnoceno jako nestabilní). V době hodnocení (květen 2025) již na ploše probíhali obnovné práce a údržba. Doporučení: (1) plochu v původní úpravě obnovit a zrevitalizovat (2) okrajové části plochy bez parkových úprav (např. při vjezdu do ulice Revoluční) přidat do stávajících úprav. Poznámka: pro část ulic V Oblouku již zpracován koncepční studie (Ing. arch. David Zatloukal, 2024) řešící úprav předprostoru/veřejného prostranství, včetně doplnění mobiliáře apod. Doporučujeme realizaci dle této studie.
25	**P**	Jeseník	a	100	nám. Svobody	5 995	P	1	3	4	3	3	2	4	1	**N**	1	3	ano					**4**	městský park. Celoměstsky významná plocha zeleně s kostrou starých cenných stromů a sochařskou a uměleckou výzdobou. Část dřevin již na hraně životnosti a chřadne, obdobně mobiliář, povrchy a vybavenost. Z tohoto důvodu již celkový stav plochy neodpovídá významu městského parku lázeňského města a nerozvíjí jeho potenciál. Doporučení: (1) zpracovat studii revitalizace parku vegetačních prvků, cestní sítě, vybavenosti, mobiliáře včetně informačního systému s cílem zvýšení kvality a atraktivity pro návštěvníky lázeňského města (2) do té doby revize stavu stávajících dřevin, část stromů s potřebou pěstebního zásahu (3) vyvarovat jakývkoliv nekoncepčních dosadeb a úprav bez respektování bodu 1 tohoto doporučení

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
26	**VD**	Jeseník	a	100	Pítko náměstí Svobody	131	P	1	1	2	2	2	1	1	2	**S**	2	2						**1**	menší parkově upravená plocha charakteru významného detailu u lavičky a vodního pítka. Doporučení: (1) Výchovný řez na stávajícím javoru a úprava podchozí výšky (2) vypletí plochy a dílčí obnova poškozené dlažby (pravděpodobně poškozeno povodní)
27	**ZD**	Jeseník	č	82	Sadová	780	P	3	3	3	3	4	N	bez	3	**N**	2	2						**2**	zbytkové doprovodné plochy podél komunikace. Omezené prostorové podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu péče, část plochy zaplevelená, mobilní nádoby zarůstají plevelem a neplní svoji funkci (2) výchovný řez na stávající lípě a úprava její podchozí a podjezdné výšky (3) redukce náletů
28	**ZC**	Jeseník	a	100	Průchodní	348	P	3	1	4	3	2	2	4	2	**S**	2	2			ano			**2**	doprovodné plochy prodejních stánků, součástí plochy je i vzrostlý cenný dub. Doporučení: (1) detailní kontrola vzrostlého dubu a realizace případných pěstebních opatření (2) vyvarovat se jakékoliv činnosti v chráněném kořenovém prostoru stávajícího dubu, která by mohla vést k jeho poškození (3) s ohledem na situování doporučujeme obnovu a doplnění stávajícího mobiliáře (odpadkový koš, lavičky) (4) zvážit převod zbytkového trávníku ve svahu na jednolitou plochu půdopokryvných keřů (extenzifikace udržovací péče sjednocení charakteru plochy). Poznámka: město má již zpracovanou "*Urbanisticko -architektonickou studii "Průchodní" (arch: Pospíšil, Kunovská, Kovaříková, 2022*" které řeší možnou novou podobu a sjednocení celé této lokality (dle SSSZ plochy č. 24, 28, 29, 30, částečně 22). Navržená studie vhodně rozvíjí a sjednocuje tuto lokalitu i její propojení s historickým náměstím. Doporučujeme pokračovat v dalších krocích, dle této studie. V rámci jejího rozpracování poté maximální možné uplatnění principů modro zelené infrastruktury a dalších obecných zásad definovaných v textové části tohoto dokumentu.
29	**ZB**	Jeseník	č	98	Průchodní	2 087	P	4	2	3	2	2	4	3	3	**N**	2	1	ano		ano			**4**	Poznámka: město má již zpracovanou "*Urbanisticko -architektonickou studii "Průchodní" (arch: Pospíšil, Kunovská, Kovaříková, 2022*" které řeší možnou novou podobu a sjednocení celé této lokality (dle SSSZ plochy č. 24, 28, 29, 30, částečně 22). Navržená studie vhodně rozvíjí a sjednocuje tuto lokalitu i její propojení s historickým náměstím. Doporučujeme pokračovat v dalších krocích, dle této studie. V rámci jejího rozpracování poté maximální možné uplatnění principů modro zelené infrastruktury a dalších obecných zásad definovaných v textové části tohoto dokumentu. Do té doby plochu primárně pouze udržovat

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
30	**O**	Jeseník	č	66	Průchodní, předprostor obchodního domu	450	P	4	1	4	3	2	4	4	2	**N**	2	2	ano	1	ano	ano	U	**4**	zbytková plocha trávníku a vzrostlého javoru na průchodu z náměstí. Plocha nyní svým charakterem a podobou neodpovídá vzhledem takto důležité spojnice v samotném historickém centru města. Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou studii úpravy řešení plochy, doplnění zeleně, laviček a vyřešení provozního řešení ve vazbě na průšlap a vazbu na okolí. Součástí bude i redesign stávajících informačních tabulí a ošetření, případně náhrada vzrostlého stromu. Cílem úprav by mělo být zvýšení reprezentativního působení plochy. Poznámka: město má již zpracovanou *"Urbanisticko -architektonickou studii "Průchodní" (arch: Pospíšil, Kunovská, Kovaříková, 2022"* které řeší možnou novou podobu a sjednocení celé této lokality (dle SSSZ plochy č. 24, 28, 29, 30, částečně 22). Navržená studie vhodně rozvíjí a sjednocuje tuto lokalitu i její propojení s historickým náměstím. Doporučujeme pokračovat v dalších krocích, dle této studie. V rámci jejího rozpracování poté maximální možné uplatnění principů modro zelené infrastruktury a dalších obecných zásad definovaných v textové části tohoto dokumentu. Do té doby plochu primárně pouze udržovat
31	**ZB**	Jeseník	č	80	Tyršova	10 798	P	2	2	3	2	3	2	2	3	**S**	2	2	ano		ano	ano		**2**	okolí bytových domů včetně drobného dětského hřiště a vybavenosti. Prostorová struktura i vybavenost založena. Plocha v částech poškozena povodní. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících stromech a na dřevinách obecně (2) zvýšit intenzitu udržovací péče o zeleň lokality (3) regenerace trávníku a obnova poškozených míst po povodni (4) v hlavní ose směřující na náměstí zvážit doplnění lemu kvetoucích keřů nebo trvalek - zatraktivnění a zvýšení významu plochy ve vazbě na propoj na historické náměstí. Poznámka: město má již zpracovánu studii: *PUDIS a.s./2024 Dopravní studie v úseku O. Březiny (Technické služby) – Lipovská v Jeseníku* ", která okrajem území prochází a dále pak pokračuje na ulici Vodní, O. Březiny a Lipovská" - při dalším rozpracování této studie doporučujeme maximální možné míře respektovat obecné doporučení na uplatnění zeleně, definované v textové části technické zprávy tohoto dokumentu (SSSZ).
32	**O**	Jeseník	a	100	Lipovská, Busta Nikolaje Vasiljeviče Gogola	222	P	5	bez	bez	bez	2	5	bez	2	**N**	2	1	ano		ano	ano	U	**3**	menší zbytková plocha zeleně, zcela poškozena povodní. Nyní bez zeleně a založené struktury, plochu nutně kompletně obnovit. Rozvojový potenciál je vysoký.
33	**ZD**	Jeseník	č	86	Parkoviště Lipovská	3 332	P	4	2	4	3	2	N	bez	2	**N**	2	3			ano	ano		**3**	zbytkové plochy pásů trávníku podél průjezdu centrem města, v části pak okrajové plochy zeleně podél přilehlého parkoviště. Celkový potenciál plochy jako doprovodné zeleně průjezdem historickou části města není naplněn (neadekvátní vzhled a úprava) Doporučení: (1) plochy dosadit nižší výsadbou trvalek případně okrasných keřů a charakterem navázat na navazující plochy č. 24 a vytvořit s touto plochou jednotný charakter. Část plochy u mostu přes Staříč (u křížení s ulicí Fučíkova) výrazně poničena povodní. V této části plochy nutná kompletní obnova a nutné detailní posouzení vzrostlých jírovců

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
34	**U**	Jeseník	č	93	Náměstí Hrdinů - parčík	4 621	P	2	1	4	3	3	2	2	2	**S**	2	3	ano					**3**	Plocha tvořena kostrou cenných starých vzrostlých dřevin, doplněna nově i o lavičky, mobiliář a herní prvky. Na části plochy již nevyhovující starší štěrková pěšina. Doporučení: (1) detailní kontrola stavu dřevin a provedení pěstebních opatření (část dřevin s výraznou potřebou pěstebního zásahu) (2) krajinářským architektem zpracovat koncepci dosadeb dřevin do budoucna (respektovat historický význam lokality a její genius loci) (3) současně ověřit možnosti doplnění dalších herních prvků či prostoru pro aktivity pro cílové skupiny. Cílové skupiny ve spolupráci s městem nutno vydefinovat - nyní v okrajových částech parku posedávají a popíjejí alkohol různé skupinky obyvatel. Ve vazbě na toto a případné budoucí úpravy zvážit i kamerový systém, nebo častější kontrolu plochy městkou policií.
35	**T**	Jeseník	č	77	Dukelská, Parkoviště poliklinika	9 260	P	3	3	3	3	3	1	2	2	**S**	2	2	ano	8				**2**	pás zeleně ve svahu oddělující komunikaci a navazující plochy bydlení. Plocha má charakter rozvolněné, spíše parkově upravené, izolační clony. Doporučení: (1) kontrola stavu dřevin - v části s potřebou pěstebních zásahů (2) při úpravách plochy v budoucnu zvážit doplnění spíše středně vzrůstných stromů, které v budoucnu vytvoří prostorovou strukturu plochy a posílí funkci clony (3) vyvarovat se dalšího zahušťování plochy a doplňování keřového patra aby plocha nebyla neprůstupná a nepřehledná (vazba na pocit bezpečí v lokalitě a eliminace souvisejích rizik)
36	**ZB**	Jeseník	č	49	Dukelská 3/4	1 535	P	3	3	4	2	2	2	3	3	**S**	2	2						**2**	doprovodná zeleň bytového domu, částečně oplocena. Plocha charakterem odpovídá stávajícímu způsobu využití. Bez potenciálu většího rozvoje zeleně. Doporučení: při úpravách plochy v budoucnu nerozšiřovat stávající parkovací stání na úkor zeleně.
37	**ZC**	Jeseník	č	95	Dukelská, okolí - Albert Supermarket	1 133	P	4	2	4	4	3	2	3	2	**N**	2	2	ano		ano			**3**	okolí obchodního domu Albert. Plocha na hraně funkční stability, stávající dřeviny poškozeny, plochy trávníku silně zapleveleny, v plochách výšlapy, neadekvátní mobiliář a vybavenost. Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou koncepci úpravy lokality, doplnění dřevin, extenzifikace udržovací péče o trávníky, obnova mobiliáře, detailní kontrola, případně ošetření či náhrada stávajících dřevin
38	**O**	Jeseník	č	62	Dukelská, Vrchlického	7 843	P	4	2	4	3	3	N	bez	2	**N**	3	3	ano	10				**2**	velká otevřená travnatá plocha na okrajích doplněna staršími výsadbami dřevin a nálety. Vysoký rozvojový potenciál, rozvoj plochy dle funkce záměru v územním plánu. V ÚP plocha vedena jako změna 105 Plochy přestavby – plochy smíšené obytné (S). V případě realizace této funkce doporučujme již od počátku projekční přípravy (např. zastavovací studie) definovat jasný požadavek na zastoupení veřejné zeleně a jakou součást této hlavní funkce. Ve vazbě na hustou zástavbu v okolí je jakékoliv uplatnění zeleně v podobě parkově upravené plochy či doprovodné pobytové plochy zeleně doprovázející smíšenou obytnou funkci cenná. Do té doby nutná kontrola stavu stávajících dřevin, část vyžaduje pěstební zásahy. Plocha nyní hlediska zeleně s doporučením cílového stavu 2 (údržba stávajícího, intenzita 3), jelikož rozvoj primární funkce dle územního plánu bude řešen v budoucnu samostně.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
39	**O**	Jeseník	č	95	Dukelská, Jiráskova	1 025	P	4	2	3	3	4	N	bez	3	**N**	3	2	ano		ano			**2**	zbytková plocha zeleně. V ÚP plocha vedena jako *plochy smíšené obytné*. V případě realizace této funkce doporučujeme již od počátku projekční přípravy (např. zastavovací studie) definovat jasný požadavek na zastoupení veřejné zeleně podél ulice Dukelská jako součást veřejného prostoru města (=požadavek na adekvátní doprovodu zeleň lemující tuto lokálně významnou spojnici). Plocha nyní z hlediska zeleně s doporučením cílového stavu 2 (údržba stávajícího, intenzita 3), jelikož rozvoj primární funkce dle územního plánu bude řešen v budoucnu samostně.
40	**U**	Jeseník	č	70	Dukelská, Pomník obětem komunismu	1 585	P	1	1	3	2	2	1	2	2	**S**	2	2						**1**	parková úprava v okolí pomníku obětí komunismu. Plocha po nedávné rekonstrukci - doplněny trvalkové a keřové záhony a nové výsadby. Doporučení: (1) zintenzivnit udržovací péči (2) lípa svobody vyžaduje pěstební zásahy
41	**ZD**	Jeseník	č	33	Parkoviště Albert, Dukelská	3 143	P	3	3	3	3	2	N	bez	3	**S**	2	2	ano					**2**	doprovodné plochy parkoviště. Prostorově omezené podmínky pro větší rozvoj zeleně. U stávajících výsadeb v omezeném prokořenitelném prostoru nelze předpokládat pravděpodobně ani střednědobou životnost. Doporučení: (1) ověřit možnosti výsadby dřevin v okrajových plochách ve vazbě na ing. sítě a další limity - pokud bude výsadba možná, zajistit dostatečný prokořenitelný prostor a vybrat vhodné druhy středně vzrůstných listnatých stromů s cílem zastínit a ochladit plochu ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu
42	**ZK**	Jeseník	a	100	MŠ Jeseník, Jiráskova	3 641	V	2	2	3	2	2	2	3	3	**S**	2	2	ano	3	ano			**2**	zahrada mateřské školy. Prostorová struktura vegetace založena včetně rozmístění herních prvků a vybavenosti. Doporučení: (1) kontrola stavu stávajících dřevin a případné pěstební opatření s ohledem na provozní bezpečnosti areálu (2) v participaci s městským zahradním architektem zpracovat jednoduchou koncepci možných dosadeb dřevin v budoucnu, s cílem areál chaoticky a nesystémově nezahušťovat nekoncepční dosadbou (3) v participaci se zástupci školky postupně renovovat případně obnovovat vybavenost
43	**ZK**	Jeseník	n	0	ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova	2 160	V	3	3	3	2	3	3	3	3	**N**	2	2	ano		ano			**3**	areál ZŠ a MŠ Fučíkova. Doporučení: (1) krajinářským architektem zpracovat jednoduchou studii na úpravu plochy (2) doplnění adekvátní vybavenosti (definovat v participaci se zástupci ZŠ a MŠ) a doplnění kostry zeleně. Vyvarovat se chaotických a nesourodých dosadeb a úprav - veškeré úpravy provádět pouze ve vazbě na bod 1 tohoto doporučení (3) dílčí pěstební opatření a zásahy na stávající dřeviny
44	**ZB**	Jeseník	č	80	Fučíkova č.p.629	846	P	3	3	3	3	3	3	3	3	**N**	2	2	ano					**2**	zahrada u bytového domu a okolí garáží. Plocha upravena a využívána obyvateli domu. Omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) nutná kontrola stavu vzrostlých dřevin, případně pěstební opatření či jejich podsadba (2) vyvarovat se redukci stávající zeleně a neumísťovat parkovací stání do prostoru stávající zeleně (3) v participaci s místními obyvateli zvážit doplnění vybavenosti

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
45	ZV	Jeseník	č	7	Staříč a navazující břehové porosty a plochy	55 241	P	3	2	4	3	3	4	3	1	N	2	3	ano					4	Staříč a navazující břehové porosty a plochy. Vodní tok a na něj navazují významné plochy zeleně tvoří páteřní osu systému sídelní zeleně. Plochy výrazně poškozené povodní (2024). Míra zastavěnosti okolí toku ovlivňuje charakter toku, který je na území města značně proměnlivý: a/ Opěrné zdi definují koryto potoka zejména v průmyslové a centrální části města. b/ Částečná regulace toku pomocí kamenné dlažby a záhozů je charakteristická pro úsek podél sídliště Lipovská a sportovišť na druhém břehu. c/ V úseku za mostem na ulici Denisova je potok nejlépe přístupný a má velký potenciál. Stejně tak úsek nad Autocampingem Bobrovník nabízí příležitost pro kontakt s vodou. Doporučení: Pro potřebnou ochranu zástavby je nutné primárně průtočné, kapacitní a stabilní koryto. V rámci 3 lokalit doporučujeme spolupráci vodohospodářů a krajinářských architektů s cílem zajištění protipovodňové ochrany a současně zatraktivnění a vytvoření pobytových míst. Vhodné doplnit zejména mobiliář a nové výsadby. Současně je důležité podporovat významnou ekologickou funkci doprovodných porostů, procházejících intravilánem města. Detailní popis a ukázka možného přístupu k rozvoji této plochy viz PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ
46	O	Jeseník	a	100	Lipovská, "volná" plocha u mostu	418	P	5	bez	bez	bez	3	5	5	2	N	2	1	ano		ano		U	4	Plocha zcela poničená povodní, nutno kompletně upravit. V ÚP plocha vedena jako plochy smíšené obytné. Vzhledem k přímé návaznosti na hlavní rozvojovou osu systému zeleně města podél řeky Staříč, nutnosti plochu po povodni upravit a absence větší plochy zeleně v nejbližším okolí, doporučujeme: (1) jednoduchou studií ověřit možnosti úpravy plochy v decentně městský upravenou plochu zeleně umožňující krátkodobé zastavení. Např. rastr stromů, lavičky s možností posezení, lem záhonové výsadby apod. Možno řešit i jako "dočasnou" zeleň, kdy by plocha byla takto podržena jako rezerva, pro případný rozvoj funkce smíšené obytné.
47	O	Jeseník	a	100	Vodní, Tyršova	1 963	P	2	1	4	4	4	4	4	2	N	2	4	ano		ano		U	4	zbytková plocha vzrostlé zeleně přiléhající k řece Staříč. Stávající kostra lip již dožívající - v minulosti provedena výrazná redukce korun, následkem čehož již došlo k rozvoji rozsáhlých hnilob. Plocha má velký potenciál pro přeměnu na parkově upravenou plochu s možností zastavení a krátkodobé rekreace podél hlavní osy systému zeleně lemující tok Staříč. Doporučení: (1) detailní posouzení stavu stávajících dřevin s návrhem pěstebních opatření (2) krajinářským architektem zpracovat možnost revitalizace plochy a její přeměnu na parkově upravenou plochu (tj. doplnění cestní sítě, mobiliáře vybavenosti a adekvátní jednoduché nenásilné náplně, dále zvážení pohledového propojení s vlastní řekou - např. redukce živého plotu) (3) vyvarovat se chaotických a nesourodých dosadeb a úprav, úpravy neprovádět bez respektování bodu č.1 a č.2 tohoto doporučení

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
48	**ZK**	Jeseník	č	21	Gymnázium Jeseník, Komenského	15 473	V	3	3	3	3	3	2	2	3	**S**	2	3	ano		ano			**3**	areál gymnázia a navazující školní pozemky. Do plochy zahrnuta i propojovací ulice/pěší zóna mezi areály škol a parkoviště, která je v majetku města Jeseník. Ostatní plochy v majetku města Jeseník již nejsou. Doporučení: (1) kontrola stavu vzrostlých dřevin s ohledem na provozní bezpečnost lokality (2) zpracovat jednoduchý koncept možných podsadeb a dosadeb primárně listnatých stromů do areálu (3) v participaci se zástupci gymnázia doplnit, či postupně obnovovat a doplňovat vybavenost ve vazbě na potřeby výuky (sportovní aktivity, odpočinek, ale také enviromentální výchova a vzdělávání) (4) vyvarovat se chaotických a nekoncepčních dosadeb úprav zeleně, jak již nyní probíhající (např. ve veřejně přístupném předprostoru gymnázia směrem k toku Staříč) (5) obnova provizorního parkoviště za respektování principu hospodaření s dešťovou vodou
49	**O**	Jeseník	a	100	Vodní	1 803	P	4	2	4	4	4	N	bez	3	**N**	3	3	ano		ano			**4**	Poničeno povodní. Plochu nutno kompletně obnovit. V ÚP plocha vedena jako plochy smíšené obytné. Úpravy řešit až v návaznosti na úpravy okolních objektů a na celkové úpravy podél koryta řeky Staříč. Do té doby plochou pouze udržovat. Poznámka: město má již zpracovanou koncepci: "*URBANISTICKO – DOPRAVNÍ POSOUZENÍ PRO BUDOUCÍ ÚPRAVY ULICE VODNÍ A KONCEPCI ZÁSTAVBY MEZI UL. VODNÍ A TOKEM STAŘÍČ. AMTB s.r.o., 2022* ". S ohledem na proběhlé povodně a potřebu komplexního řešení doprovodných ploch podél Staříče, doporučujeme tuto koncepci revidovat a koordinovat dle ostatních záměrů vycházejících po povodni. Dále doporučujeme maximální možné míře respektovat obecné doporučení na uplatnění zeleně, definované v textové části technické zprávy tohoto dokumentu (SSSZ).
50	**ZD**	Jeseník	a	100	Školní	1 707	P	4	bez	bez	bez	3	N	bez	2	**N**	2	1			ano			**2**	úzké doprovodné pásy zeleně podél komunikace, v částech poškozeno při povodni. Omezené prostorové podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) regenerovat a obnovit trávníky, případně převést část poničených trávníků na půdopokryvné plošné výsadby (extenzifikace udržovací péče, sjednocení prostoru ulice)
51	**KE**	Jeseník	č	35	Na Úbočí	7 697	P	2	1	3	3	4	N	bez	3	**S**	3	3						**2**	vegetace svahu, která doprovází v částech cyklostezku za gabionovou stěnou, dále pak pokračuje samostatně. Plocha má spíše přírodní/neudržovaný charakter. Doporučení: (1) plochu udržovat lesnickým způsobem tj. dílčí probírky a výchova (2) pěstební opatření části dřevin podél cesty s ohledem na provozní bezpečnost (3) redukce náletů a plochu více zprůhlednit ve vazbě na upravenost a pocit bezpečí v okolí cyklostezky
52	**U**	Jeseník	č	80	Na Úbočí, podél řeky	3 488	P	2	1	4	3	3	3	3	2	**N**	2	3	ano					**3**	parkově upravená plocha podél Staříče. Plochou prochází cyklostezka. Plocha tvořena cennou kostrou vzrostlých dřevin, v části doplněna vybavenost (posilovací stroje), ostatní mobiliář a vybavenost spíše již dožívá. Plocha má vysoký rekreační potenciál. Doporučení (1) úpravy plochy provádět v koordinaci s navazující plochou č.47 situované na druhé straně vodního toku. Doporučujeme jednotně zpracovat koncepční studii na dovybavení a úpravy této cenné plochy zeleně. Ve studii specifikovat možnosti obnovy a doplnění mobiliáře, posedové lavičky s výhledem na vodní tok či zajímavou architekturu v okolí (2) nutné zpracovat dendrologický průzkum - výrazná část dřevin s vysokou potřebou pěstebního opatření a zásahu (3) vyvarovat se chaotickým a nesourodým dosadbám, plochu nyní spíše prosvětlit a otevřít, než nekoncepčně dosadit a dále zahušťovat

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
53	**O**	Jeseník	a	100	Mašínova	2 174	P	5	4	3	3	4	5	bez	2	**N**	2	2	ano		ano			**4**	Doprovodné zbytkové plochy podél kotelny a parkoviště. Neadekvátní parkování na trávnících, nez založené kostry zeleně. Úpravy plochy zeleně provádět až v návaznosti na stavební úpravy a cílový stav/funkci vlastních stavebních objektů. Poté využít při úpravách zeleně obecné doporučení definované v textové části tohoto dokumentu.
54	**T**	Jeseník	č	32	Nádražní	8 446	P	2	1	4	3	3	N	bez	2	**S**	3	4	ano	10	ano			**3**	izolační clona ve svahu u nádraží a podél kolejí. Plocha tvořena stromořadím v horní části, dále prudkým travnatým svahem s pomístnou výsadbou stromů a keřů. Důležitá funkce izolační clony. V horní části dále důležitá urbanistická funkce stávajícího stromořadí. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) zpracovat koncepční plán dosadby do prázdných ploch a jako náhradu za potenciální dožívající jedince. Stále držet charakter rozvolněné parkové výsadby, než hustého neprostupného porostu ve vazbě na bezpečnost a prostorové ,,ucpání" prostoru (3) zvážit možnosti údržby prudkých trávníkových svahů ve vazbě na extenzifikaci této náročné péče
55	**ZK**	Jeseník	a	100	MŠ Kopretina Jeseník, Tyršova	3 562	V	2	1	4	3	3	2	3	3	**S**	2	3	ano	3	ano			**3**	areál mateřské školy Kopretina. Doporučení: (1) nutná detailní kontrola vzrostlých dřevin, část s potřebou pěstebních zásahů (vazba na provozní bezpečnost lokality) (2) zpracovat koncepci dosadeb dřevin v areálu jako základ pro budoucí kostru generaci dřevin (3) v participaci s vedením školky postupně doplňovat a obnovovat vybavenost areálu, část prvků již na hraně funkčnosti
56	**T**	Jeseník	č	21	Alšova	13 499	P	3	2	4	3	3	3	3	2	**N**	3	3	ano	10	ano			**3**	rozsáhlá izolační clona lemující koleje a vlakové nádraží. Součástí plochy je i STč.10, které je registrováno jako VKP. Celá plocha se nachází ve svahu, v části má extenzivní zapojený charakter, v části se jedná spíše o rozvolněnou parkovou úpravu se vzrostlýma stromami. Součástí plochy i památný strom. Plochou dále prochází jednoduchá cesta. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na stávajících dřevinách, část s potřebou pěstebních zásahů (2) redukce náletů a probírky stávajících porostů (3) zpracovat plán dosadeb s cílem posílit izolační funkci clony v prázdných místech a koncepční podsadby za stávající dřeviny (4) podél cesty obnovit/doplnit jednoduchý mobiliář (5) část ploch trávníku ve svazích možno převézt na luční extenzivně udržované trávníky
57	**ZD**	Jeseník	č	61	přednádraží, Puškinova, Lipovská	12 169	P	4	4	4	4	3	4	4	2	**N**	2	3	ano	10	ano			**4**	předprostor vlakového nádraží a doprovodné plochy zeleně podél příjezdové cesty k nádraží. Vlastní přednádraží neodpovídá svým vzhledem a charakterem významu tohoto místa (zcela neadekvátní upravenost a stav vybavenosti). Část výsadeb nové (na kruhovém objezdu před budovou nádraží), část výsadeb starších a dožívajících (chřadnoucí usychající skupina smrků u autobusové zastávky). Lavičky a vybavenost předprostoru nádraží dožívající. Doporučení: (1) obnova laviček a mobiliáře v předprostoru nádraží, včetně úpravy stání pro tříděný odpad - zástěna apod. (2) pěstební opatření na stávajících dřevinách (smrky ke kácení, ostatní dřeviny k pěstebním zásahům) (3) zpracovat jednoduchou koncepci dosadeb zeleně dle limitu ing. sítí a dalších omezení lokality. Cílem je vytvoření jednoduché parkové rozvolněné úpravy (kostra listnatých stromů v částech segmentu keře). Neumísťovat chaotické výsadby zeleně tak, aby nebyla narušena jednoduchá péče o trávníkové plochy. Poznámka: město má již zpracovanou koncepční studii "Předprostor nádraží" - Ing. arch. David Zatloukal 2024, která vhodně řeší úpravu celého předprostor adekvátně významu místa. Doporučuji rozpracovat a realizaci dle této studie

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
58	**ZD**	Jeseník	a	100	Tyršova	663	P	3	4	2	2	2	N	bez	2	**S**	2	2	ano		ano			**2**	úzké doprovodné pásy zeleně podél komunikace. Součástí plochy je i nově založený segment stromořadí. Omezené možnosti dalšího prostorového rozvoje. Doporučení: (1) v dosavadní péči plochy dále udržovat, redukce náletů, péče o nové výsadby. V budoucnu zvážit náhradu malokorunných stromů za stromy středně vzrůstné nebo s jiným než kulovitým profilem nízko nasazené koruny
59	**ZB**	Jeseník	č	81	Tyršova, předprostor č.p. 292	1 102	V	3	3	3	3	2	2	3	3	**S**	2	2						**2**	plocha využívána jako zahrada. Pokračovat ve stávající péči, dílčí pěstební opatření případně koncepční dosadba v budoucnosti
60	**ZB**	Jeseník	č	65	Alšova	5 927	P	3	4	4	3	3	3	3	3	**N**	3	3	ano		ano			**3**	doprovodné plochy podél obytných souborů, část plochy veřejně přístupná, část plochy oplocena a vyhrazena po užívání uživatelů okolních domů jako zahrádky. Prostorově a provozně omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) redukce náletů/případné zmlazení keřů (3) formou dopravní studie vymezit plochy parkování, nyní parkování probíhá živelně na plochách zeleně. Využití zahrádek již v tuto chvíli ponechat na kompetenci uživatelů
61	**ZB**	Jeseník	č	83	Lipovská	31 547	P	2	1	2	3	2	2	3	2	**S**	2	2	ano	10	ano			**2**	doprovodné plochy podél panelových domů a navazující řeky a prodejen vybavenosti směrem k nádraží. V území již úspěšně započala obnova dřevinné vegetace a je zde velké množství (koncepčně vhodně umístěných) nových výsadeb. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající revitalizaci a ve střednědobém horizontu i podsadba a náhrada dalších dřevin (2) pravidelná kontrola vzrostlých stromů a jejich postupné ošetřování či náhrady (3) pěstební opatření na habrech podél řeky (mírné prosvětlení) (4) oprava břehů poničených povodní. Plochu udržovat dále přehlednou a spíše rozvolněnou (5) okrajové plochy směrem k silnici: možno udržovat trávníkové plochy jako extenzivní louku nebo ji na tuto louku postupně převést.
62	**O**	Jeseník	a	100	Dukelská - sportovní areál	3 689	P	4	1	4	3	3	3	3	2	**N**	2	3	ano	10	ano		R	**2**	nyní otevřená trávníková plocha v které je umístěno několik cvičebních prvků. Na okraji plochy několik starších dřevin. Plocha může sloužit jako cenná územní rezerva pro rozvoj rekreace v této lokalitě sportovních areálů. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících vzrostlých dřevinách (2) dle záměru z územního plánu zpracovat studii možného využití lokality ve vazbě na posílení rekreační a sportovně rekreační funkce. Poznámka: město má již zpracovanou studii "Multifunkční sportovní areál Jeseník, 11/2017, Marek Lehmann a kol". Dopročujeme dále rozpracovat tuto studii, v širším kontextu koordinovat propojení s úpravami podél řeky Staříč. Do doby realizace plochu pouze udržovat dle doporučení č. 1 (proto nyní navrženo: cílový stav stupeň 2, jelikož přestavba dle citované studie není vázána primárně na tento dokument SSSZ)
63	**ZS**	Jeseník	a	100	Dukelská - fotbalový stadion	32 991	V	4	3	3	3	2	1	2	2	**S**	2	2	ano	20	ano			**2**	areál fotbalového stadionu a navazující plochy. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) v participaci se správcem areálu a správou fotbalového klubu zvážit možnosti výsadby obvodového stromořadí středně vzrůstných listnatých stromů do vhodných ploch /segmentů po obvodu areálu (vazba na dílčí zastínění, eliminaci větrného proudění, pohledové začlenění a vymezení areálu v rámci celé lokality) (3) postupná obnova doplňkové vybavenosti. Poznámka: město má již zpracovanou studii "Multifunkční sportovní areál Jeseník, 11/2017, Marek Lehmann a kol". Při dalším plánování koordinovat úpravy s touto studií.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
64	ZS	Jeseník	n	0	Dukelská - Jesenické koupaliště	11 377	V	1	4	3	2	2	1	2	2	S	1	2	ano		ano			2	areál letního koupaliště. Doporučení: (1) zvážit do budoucna náhradu malokoruných, na hlavu řezaných javorů, za stromy se středně vzrůstnou až vzrůstnou korunou (poskytnutí stínu) (2) detailní kontrola stavu vzrostlých stromů (3) další případné úpravy zeleně a obnovu mobiliáře provádět v participaci se správcem areálu a provozními potřebami koupaliště
65	ZD	Jeseník	č	5	Dukelská - podél koupaliště	587	P	3	1	4	3	2	N	bez	3	S	2	3	ano		ano			2	úzké doprovodné lemy podél chodníku protínajícího sídliště a navazující areály. Součástí plochy je několik dřevin v okrajových částech areálu. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) prostorově omezené možnosti dalšího rozvoje, plochu pouze udržovat přehlednou
66	ZZ	Jeseník	n	0	Nemocnice AGEL Jeseník, a.s., ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s.	23 964	V	2	2	4	3	2	3	4	2	N	2	3	ano		ano	ano		4	areál nemocnice Agel Jeseník. Plocha tvořena rozlehlou doprovodnou plochou zeleně, nemocničním parkem a doprovodnými plochami zeleně navazující na parkoviště a vlastní provoz nemocnice. Součástí plochy také veřejně přípustný předprostor. Plocha tvořena cennou kostrou již vzrostlých dřevin. V částech plochy probíhají dosadby. Doporučení: (1) zpracovat koncepci rozvoje a dosadeb úprav venkovních ploch areálu nemocnice, jak ve vazbě na parkování, tak doprovodnou funkci zeleně. Především v okrajových a zadních částech areálu nekoordinované parkování i na nezpevněných plochách - parkování nutné jasně vymezit. Cestní síť, mobiliář a vybavenost venkovních ploch na hraně životnosti a funkčnosti. V koncepci posílit psychologickou funkci zeleně (tj. doplnění kostry dřevin, doplnění kvetoucích keřů, na důležitých plochách také trvalkových záhonů apod.). Dále doplnit a obnovit mobiliář a venkovní plochy. Vše v koordinaci se správou nemocničního areálu ve vazbě na nutný provoz a provozní potřeby nemocničního zařízení
67	ZB	Jeseník	č	40	Tyršova č.p. 557	2 230	V	3	2	4	3	2	2	4	3	N	2	2	ano					2	Zahrada s ovocným sadem, přiléhající k bytovému domu. Oploceno. Využíváno jako zahrada. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na dřevinách (2) v participaci s obyvateli případná obnova mobiliáře
68	T	Jeseník	č	98	Thámova	4 532	P	2	1	4	3	3	N	bez	3	S	3	3	ano	10				2	rozvolněná izolační clona na rozhraní ulice u rodinné zástavby a otevřeného lučního porostu (vymezeného v územním plánu jako zastavitelné plochy). Doporučení: (1) dendrologický průzkum s hodnocením stavu dřevin a návrhem pěstebních opatření (část dřevin pěstební opatření vyžaduje) (2) zpracovat jednotnou koncepci dosadeb dřevin do izolační clony, jak do volných ploch, tak jako podsadba za dřeviny dožívající či chřadnoucí. Vyvarovat se vytváření husté izolační clony, plochu držet spíše rozvolněného, jednoduchého, polopřírodního/parkového charakteru. Další úpravy a dosadby plochy dělat až v návaznosti na plánovaný rozvoj navazujících lokalit
69	ZD	Jeseník	č	91	Krameriova, K. H. Máchy	9 480	P	3	3	3	2	2	N	bez	3	S	3	2						1	doprovodné pásy podél silnice. Výrazná část ploch v prudkých svazích. Plochy tvořeny převážně trávníky, v segmentech nálety či dřeviny. Plošně a prostorově omezeny podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) plochy pouze udržovat přehledné, redukovat nálety, případné pěstební opatření na vzrostlejších dřevinách

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
70	**T**	Jeseník	č	73	K. H. Máchy	2 670	P	2	2	3	3	4	N	bez	3	**S**	3	3	ano					**3**	izolační clona v prudkých svazích po obou stranách podél železnice. Plocha plní funkci důležité izolační zeleně v městské zástavbě. Na části území se clona již rozpadá, část dřevin vyžaduje pěstební zásah, část jehličnanů již silně prosychá. Doporučení: (1) provést pěstební opatření, ošetření dřevin podél cesty s ohledem na provozní bezpečnost, dílčí redukce náletů a probírky/zmlazení keřového patra (2) dle limitů ing. sítí a ochranných pásem dosadba nové generace dřevin pro posílení funkce clony (3) celkově plochu udržovat extenzivním charakterem (4) vymezit parkovací plochy - nyní část aut parkuje neorganizovaně v plochách zeleně
71	**ZK**	Jeseník	a	100	ZUŠ Jeseník, Alšova	2 101	V	2	2	3	2	2	4	3	3	**S**	2	2	ano					**2**	areál základní umělecké školy. Plocha tvořena kostrou cenných vzrostlých dřevin, podsadby a koncepční dosadby již probíhají. Doporučení: (1) detailní kontrola stávajících dřevin a realizace pěstebních opatření jak na vzrostlých, tak výchovné řezy na mladých výsadbách (2) vyvarovat se nesourodých a chaotických dosadeb (3) v participaci se zástupci ZUŠ ověřit požadavky na případnou vybavenost areálu (mobiliář), případné edukační prvky apod. V případě požadavků na doplnění těchto prvků, vybírat prvky architektonicky vhodné pro tento areál (vyvarovat se nesourodých, neadekvátně křiklavě barevných, ,,umělých" prvků a doplňků)
72	**ZD**	Jeseník	č	94	Na Úbočí	6 313	P	3	3	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	3	ano	3				**3**	úzké doprovodné lemy podél komunikace, převážně trávníkové lemy v částech výsadby, nebo dřeviny. Prostorově omezené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochy pouze udržovat tj. pravidelné kosení, redukce náletů, zmlazování a probírka řezů, ojedinělé pěstební opatření na stávajících dřevinách
73	**U**	Jeseník	č	63	nám. Svobody	5 332	P	3	2	3	3	2	4	5	2	**N**	2	3	ano		ano	ano		**4**	parkově upravená plocha vymezující obchody, ulici a silnici. Součástí plochy je několik vzrostlých dřevin a památník. Nyní silně poškozeno po povodni. Doporučení: (1) zpracovat koncepci úpravy plochy po povodni, koncepci zpracovat v návaznosti na navazující plochy na lokalitě - držet jednotný styl a charakter. Nutno výrazně obnovit jak zeleň, tak absentující mobiliář, povrchy i dopravní infrastrukturu
74	**ZK**	Jeseník	a	100	ZUŠ Jeseník, 28. října	825	V	4	4	3	2	3	4	4	3	**N**	2	2	ano		ano			**3**	zadní trakt základní umělecké školy. Prostorová struktura v podstatě nezaložena. Náplň a vybavenost minimální. Doporučení: (1) v participaci se zástupci ZUŠ definovat případné požadavky na využití areálu a dle tohoto s krajinářským architektem zpracovat studii řešící podobu zeleně, náplně a vybavenosti. Dle tohoto dokumentu dále pokračovat v úpravách areálu.
75	**ZD**	Jeseník	č	2	autobusové nádraží	5 606	P	5	bez	bez	bez	2	3	3	2	**N**	2	1	ano		ano			**2**	autobusové nádraží včetně doprovodného parkoviště. Výsadby dřevin chybí. Z hlediska zeleně se jedná pouze o několik zbytkových ploch trávníku. Prostorové parametry pro možnost rozvoje zeleně značně omezené. Doporučení: (1) při případných úpravách plochy v budoucnu hledat řešení, jak na plochu vysadit a zajistit adekvátní prokořenitelný prostor (např. strukturální substráty) alespoň pro několik středně vzrůstných stromů ve vazbě na adaptaci plochy na klimatickou změnu.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
76	**U**	Jeseník	a	100	Kino Pohoda, Dittersdorfova	2 197	P	3	4	3	2	2	3	3	2	**N**	2	2	ano		ano			**4**	parkově upravená plocha v okolí budovy kina, přiléhající k autobusovému nádraží. Stávající výsadby ne zcela koncepční a funkční, neposkytují adekvátní možnosti využití lokality. I když je nyní plocha na hraně stability, ne zcela plní funkce, které by plnit mohla. Doporučení: (1) krajinářským architektem zpracovat možnou úpravu lokality, změnu zeleně a doplnění laviček a mobiliáře ve vazbě na zvýšení možnosti krátkodobého posezení/počkání v blízkosti autobusového nádraží, kde zeleň absentuje. Poznámka: město má již zpracovanou studii: "*Rekonstrukce kina v Jeseníku - Tomáš pospíšil architekt - 2024*" která řeší i základní koncepci nejbližší zeleně. Při úpravách zeleně doporučujeme vycházet z této citované studie a v rámci rozpracování krajinářských úprav dále pak respektovat obecné doporučení vycházející z textové části tohoto dokumentu. Do té doby se vyvarovat nesourodých a chaotických dosadeb a úprav neadekvátně zahušťujících prostor.
77	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	23	Smetanova	37 907	P	4	2	3	2	2	N	bez	2	**S**	2	2	ano		ano			**2**	doprovodné pásy zeleně podél hlavního silničního průtahu města. Plocha nemá charakter souvislé doprovodné zeleně, ale jedná se spíše o několik drobných segmentů, převážně úzkých doprovodných trávníků. V částech s výsadbou keřů, keřových skupin, ojediněle se stromy. Omezené prostorové podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) plochy udržovat stávající péčí v udržovaném a přehledném stavu tj. pravidelné kosení, redukce náletů, dílčí pěstební probírky na stávajících dřevinách, ojedinělé pěstební opatření na vzrostlých dřevinách (2) vyvarovat se nesourodých a chaotických dosadeb znesnadňující údržbu pásů trávníkových ploch
78	**O**	Jeseník	č	98	Zadní trakt divadla Petra Bezruče	1 656	P	3	2	4	3	3	N	bez	2	**N**	2	2	ano		ano		ZC	**4**	Parkoviště v polozpevněné štěrkohliněné ploše včetně doprovodného lemu náletů a vzrostlých dřevin. Městská kulturní zařízení Jeseník, p. o. má již zpracovanou DSP REVITALIZACE ZAHRADY MKZ, JESENÍK (zhotovitel GREENBERG designing outdoor spaces 2019) úprav celého prostoru na multifunkční zahradu sloužící potřebám a provozu divadla a knihovny, včetně parkoviště. Doporučení: dokumentaci revidovat, případně aktualizovat dle aktuálních potřeb) a pokračovat v dalších projekčních a realizačních krocích. Do té doby redukce náletů a detailní kontrola vzrostlých dřevin.
79	**ZD**	Jeseník	č	63	28. října -divadlo Petra Bezruče	3 969	P	4	2	4	3	2	4	4	2	**N**	2	2	ano		ano	ano		**3**	úzké doprovodné pásy trávníku podél hlavního průjezdu v centru města. Součástí plochy také mobiliář a několik vzrostlých stromů. Prostorově omezené podmínky rozvoje. I tak je plocha důležitá svojí lokací a směřováním do centra města. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých stromech (2) obnova mobiliáře a vybavenosti na ploše (obměna odpadkových košů, případně doplnění laviček) (3) dle možností ing. sítí alespoň částečný převod trávníků na plošné výsadby (sjednocení ploch, estetická a reprezentativní funkce), úpravy provádět v souladu s navazujícími plochami č. 73, 25, 24
80	**ZD**	Jeseník	a	100	Žižkova	1 973	P	5	4	4	5	2	N	bez	3	**N**	2	2			ano			**4**	úzké doprovodné pásy podél komunikace. Plocha velmi výrazně poškozena povodní. Nyní probíhají provizorní stavební úpravy. Doporučení: (1) plochu nutno nově založit, s úpravami započít až ve vazbě na řešení provozu a parkování lokality. Doprovodnou zeleň volit tak, aby byly zohledněny principy MZI. Celá plocha by měla mít spíše jednotný sjednocující charakter (například plošné výsadby půdopokryvných keřů)

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
81	**O**	Jeseník	č	73	Žižkova, 28. října	1 115	P	4	bez	bez	bez	2	N	bez	2	**N**	2	1	ano		ano	ano	U	**3**	plochy poškozeny povodní. Na části nyní trávníková plocha, na části staveniště, na části provizorní parkoviště. Plocha v územním plánu vedena jako veřejné prostranství. Doporučení: (1) zpracovat koncepci celkové úpravy plochy v souladu s platným uzemním plánem, dle toho i adekvátní úprava zeleně. Do té doby možno na okrajové části plochy (směrem ke křižovatce) doplnit například nízký trvalkový záhon, nebo jarní výsadbu cibulovin - vazba na zatraktivnění a reprezentativní funkci při hlavním průjezdu městem
82	**ZD**	Jeseník	č	76	Jiráskova, č.p. 743	4 106	P	4	4	3	3	3	N	bez	3	**N**	3	2			ano			**2**	úzké doprovodné plochy podél komunikace. Komunikace v části provizorní a nekvalitní. Rozvoj ploch zeleně má omezené prostorové možnosti a doporučujeme je řešit až ve vazbě na finální úpravu/opravu komunikací. Do té doby plochy pouze udržovat tj. kosení a udržování přehledných rozhledových poměrů, redukce náletů, dílčí pěstební opatření na části vzrostlých dřevin přilehlých k cestě nebo jejímu nejbližšímu okolí. Vyvarovat se chaotických a nesourodých výsadeb znesnadňující údržbu úzkých trávníkových ploch.
83	**ZB**	Jeseník	č	80	Vrchlického	7 226	P	4	4	4	3	3	4	5	2	**N**	2	3	ano		ano			**4**	doprovodné plochy zeleně navazující na funkci bydlení a přilehlé parkoviště. Plocha tvořena úzkými doprovodnými pásy podél bytových domů a otevřenou trávníkovou plochou navazující na plochu č. 38. Zcela dožívající vybavenost, potenciál plochy není naplněn. Doporučení: (1) zpracovat jednoduchou studii krajinářským architektem, řešící možnosti doplnění zeleně a drobné vybavenosti do otevřené trávníkové plochy - řešení doporučujeme provádět v participaci s obyvateli okolních domů (2) obnovit mobiliář (lavičky a odpadkové koše) (3) zvážit instalaci zástěny podél kontejnerů na odpadky a tříděný odpad
84	**ZB**	Jeseník	č	81	Čechova	11 003	P	4	2	4	3	3	4	4	2	**N**	2	2	ano		ano			**3**	doprovodné plochy zeleně, bydlení a navazujících parkovišť. Prostorová struktura není plošně, až na výjimky založena. Vybavenost dožívající a zcela minimální. V okrajové části ploch proběhlo několik nových výsadeb. Poměrně cenné je vzrostlé javorové stromořadí mezi bytovými domy a parkovištěm. Doporučení: (1) prostorově omezené možnosti rozvoje, v participaci s místními obyvateli zpracovat jednoduchou koncepci možností doplnění vybavenosti (lavičky, případné herní prvky) a základní kostry zeleně dle limitů ing. sítí. Současně řešit i možnosti zástěn a vymezení nádob na komunální a tříděný odpad. Ověřit možnosti výsadby stromořadí v úzkém travnatém pásu podél parkoviště. V případě nemožnosti rozvoje rekreačních aktivit přímo na této základní ploše, posílit rekreační využití v navazujících plochách zeleně v hlavní funkci (2) nutno současně koordinovat řešení parkovacích ploch v lokalitě a úpravu a jednoznačné vymezení stávajících živelných parkovišť, které částečně zasahují i na plochy zeleně
85	**ZK**	Jeseník	a	100	Modrá školka	1 380	V								3	**N**	2							**4**	areál dětské skupiny. V době hodnocení (květen 2025) probíhala na ploše stavba. Plocha tak pouze zaevidována, určena v tuto chvíli jako nestabilní a nebyla dále hodnocena.
86	**ZD**	Jeseník	a	100	Křížkovského	6 426	P	3	3	3	2	2	N	bez	3	**S**	2	2			ano			**1**	doprovodné plochy komunikací. Plochy tvořeny převážně souvislými úzkými trávníkovými pásy. Minimální prostorové parametry pro další rozvoj. Doporučení: (1) udržovat plochy přehledné, vyvarovat se chaotických a nesourodých výsadeb znesnadňujících údržbu trávníkových ploch (2) neredukovat plochy zeleně na úkor parkování

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
87	**ZK**	Jeseník	a	100	MŠ Jeseník, Křížkovského	3 241	P	3	2	3	2	2	2	2	3	**S**	2	2	ano	6	ano			**2**	zahrada mateřské školky, včetně veřejně přístupného předprostoru. Doporučení: (1) kontrola stávajících dřevin a dílčí pěstební opatření (především vzrostlé dřeviny na spodním okraji plochy) (2) v participaci s krajinářským architektem a zástupci školky zpracovat jednoduchý plán na dosadbu stromů v areálu školky (snaha o doplnění stabilní kostry listnatých stromů, které v budoucnu poskytnou i zastíněné segmenty), dále pak možnosti doplnění keřového patra po obvodu plochy (3) vyvarovat se chaotických a nesourodých dosadeb (4) postupné doplňování/obnova stávajících herních prvků
88	**ZB**	Jeseník	č	85	Váchalova	1 812	P	3	3	3	2	2	3	2	3	**S**	2	2	ano	3	ano			**2**	doprovodná zeleň bytového domu řešena jako rozlehlá trávníková plocha s obvodovou výsadbou mladého javorového stromořadí. Doporučení: (1) v participaci s místními obyvateli zvážit doplnění lavičky a několika větších listnatých stromů, po obvodu rozlehlé trávníkové plochy, případně doplnění lemu keřů k odclonění parkoviště
89	**O**	Jeseník	a	100	Boženy Němcové	2 283	P	3	1	3	2	3	N	bez	3	**S**	3	2	ano	3	ano		T	**2**	plocha řešena jako navržený terénní val mezi (v nedávné době vzniklou) zástavbou a areálem školy. Součástí plochy je několik náletů a současně záměrně vysazených nových výsadeb. Doporučujeme: (1) zvážit posílení stromového a keřového patra a převod plochy na izolační clonu - vyvarovat se hustému zahuštění a znepřehlednění plochy, ale držet plochu spíše rozvolněnou.
90	**ZK**	Jeseník	a	100	Základní škola Jeseník	2 048	V	5	2	4	3	2	4	4	3	**N**	2	2	ano	6	ano	ano		**4**	předprostor a vyhrazená zahrada v areálu školy. Prostorová struktura není založena. V ploše několik okrajových dřevin a několik ploch pro zahradničení. Doporučení: (1) v participaci se zástupci školy a krajinářským architektem zpracovat studii možného doplnění areálu školní zahrady a to konkrétně: (a) o kostru listnatých stromů (b) náplň a vybavenost (c) edukační prvky a prvky enviromentální výchovy. Následně hledat formy a zdroje financování. Poznámka: vzhledem k vysoké úrovni vybavenosti sousední zahrady plochy č. 92, zvážit jiné formy náplně této zahrady, případně plochu ponechat jako územní rezervu pro další rozvoj zeleně. Nyní plocha nemá takovou prioritu.
91	**ZB**	Jeseník	č	84	Mahenova, Klicperova, Horská, Tylova, Vaškova, U Kasáren	115 812	P	1	1	3	2	2	1	1	2	**S**	2	2	ano		ano			**2**	rozsáhlý areál sídliště. Většina ploch v nedávné době velmi kvalitně revitalizována (nová kostra výsadeb stromů, dílčí obnova cestní sítě, doplnění mobiliáře, vybavenosti, herních prvků, zástěn za kontejnery), současně v území inspirativně pracováno i se zpomalením odtoku srážkové vody. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající revitalizaci a jejích principech i v okrajových částech lokality (2) nutno zajistit důslednou rozvojovou péči o nové výsadby dřevin (zálivka, výchovné řezy apod.) (3) pravidelná kontrola stavu ponechaných vzrostlých stromů a realizace případných pěstebních opatření (4) ve vazbě na ekonomiku udržovací péče a biodiverzitu v území v participaci s městským krajinářským architektem vytipovat okrajové plochy trávníku pro možnou extenzivní seč, případně převod na květnaté louky
92	**ZK**	Jeseník	a	100	Základní škola Jeseník, Boženy Němcové	3 248	V	1	1	2	2	2	1	1	3	**S**	2	2						**1**	vyhrazená zahrada při základní škole. Plocha kvalitně a nově založena. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči a důsledná rozvojová péče o mladé výsadby stromů (výchovné řezy, odstranění výmladků apod.)
93	**ZS**	Jeseník	a	100	Dětské dopravní hřiště Jeseník, Horská	2 241	O	1	3	2	2	2	1	1	2	**S**	2	2						**1**	veřejné sportovní hřiště a současně přiléhající dětské dopravní hřiště. Plochy jsou nově založeny. Pokračovat v rozvojové péči tj. výchovné řezy na nových výsadbách, úprava podchozí a podjezdné výšky, doplnění kotvení u nakloněných jedinců. V budoucnu zvážit vyvětvení, či náhradu od země zavětvených jehličnatých stromů v okrajových částech hřiště.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
94	**ZD**	Jeseník	č	91	Luční	5 555	P	2	3	3	2	2	N	bez	3	**S**	3	1						**1**	úzké doprovodné pásy zeleně v mladší a nově vznikající obytné zástavbě rodinných domů. Plochy mají charakter spíše úzkých pásů trávníků, v částech upraveny majiteli okolních domů na ,,soukromé předzahrádky" s různým charakterem a podobou. Prostorově omezené podmínky rozvoje. Doporučení: (1) plochy pouze udržovat tj. udržovat přehledné rozhledové poměry, redukovat expanzivní zeleň apod. (2) v nově vznikající zástavbě část plochy ještě nebyla definována, dokončit v závislosti na dokončení probíhající zástavby
95	**ZD**	Jeseník	a	100	Parkoviště Moravská	1 935	P	3	3	3	4	4	N	bez	3	**N**	2	3	ano	6	ano			**3**	parkoviště před domovem Sněženka. Doporučení: (1) ověřit možnosti výsadby středně až velkokoruných listnatých stromů na centrální trávníkové ,,kopečky" případně po obvodových částech parkoviště (2) v rámci dopravy řešit možnost obnovy povrchu parkoviště, který je na hraně funkční stability- v případě úpravy řešit formou vhodných principů hospodaření s dešťovou vodou
96	**ZZ**	Jeseník	č	63	Moravská, areál domova Sněženka	7 350	V	2	3	4	3	3	3	4	3	**N**	2	3	ano		ano	ano		**4**	areál domova Sněženka. Plocha řešena zadní vyhrazenou zahradou a veřejně přístupným předprostorem. Plocha tvořena kostrou cenných vzrostlých dřevin, avšak detaily výsadeb včetně vybavenosti dožívající. Doporučení: (1) zhodnocení stavu vzrostlých dřevin a návrh pěstebních opatření (2) v participaci se zástupci domova a krajinářským architektem vytvořit studii možností revitalizace, vybavenosti a zeleně areálu - vazba na psychologickou funkci zeleně, uzpůsobeno potřebám uživatelů domova (3) současně provést revitalizaci veřejně přístupného předprostoru a nahradit stávající ponuré ,,až smutné" jehličnaté výsadby za lem kvetoucích keřů či trvalek - opět psychologická funkce zeleně
97	**U**	Jeseník	č	88	Beskydská	6 123	P	3	2	3	3	3	3	3	2	**N**	2	3	ano		ano			**3**	Spíše liniová plocha zeleně navazující na areál domova Sněženka a oddělující jej od navazujícího centra sociálních služeb. Plocha v části tvořena chodníkem, staršími herními prvky a březovým stromořadím. V část za domovem Sněženka tvořena spíše zapojeným porostem charakteru izolační clony. Část dřevin ve špatné stavu. Doporučení: (1) zpracovat koncept dosadeb zeleně po okrajích plochy (2) probírka zapojených skupin/porostů, redukce náletů, zmlazení keřů a případně další potřebné zásahy (3) postupná obnova mobiliáře (tj. doplnění laviček a obnova herních prvků) (4) část trávníkových ploch na okrajových částech možno převést na extenzivně kosené trávníky, případně luční směsi (biodiverzita, extenzifikace péče)
98	**ZB**	Jeseník	č	76	Beskydská č.p. 1302	1 576	P	3	2	3	2	3	2	3	3	**S**	2	2			ano			**2**	menší doprovodná plocha navazující na panelový dům. Součástí plochy je parkoviště, altán obyvatelů domu a segment clony od navazujícího pole. Omezené prostorové podmínky pro větší rozvoj. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) prověřit riziko ohrožení splachem z okolního pole/louky (3) zvážit možnost půdopokryvné výsadby na strmé trávníkové svahy (extenzifikace náročné udržovací péče o trávníky ve svahu)
99	**ZZ**	Jeseník	a	100	Domov pro seniory Jeseník, Beskydská	1 893	V	4	2	2	3	2	N	bez	3	**S**	2	2	ano		ano	ano		**2**	centrum sociálních služeb Jeseník. Plocha tvořena jak vyhrazenou úzkou zadní částí ve svahu, tak veřejně přístupným předprostorem vytvořeným úzkým segmentem trávníku. Doporučení: prostorově omezené možnosti rozvoje. S ohledem na psychologickou funkci zeleně doporučujeme: (1) alespoň v části stávajícího trávníku v předprostoru budovy realizovat segment okrasné výsadby nižších keřů nebo trvalek - vazba na psychologickou funkci zeleně (2) v zadní částí v prudkém svahu ověřit riziko ohrožení splachem z luk/polí v navazující části (3) v zadní části doplnit výsadbu případně převod hůře udržovatelného trávníku v prudkém svahu na půdopokryvnou nízkou výsadbu

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
100	**ZZ**	Jeseník	a	100	Domov pro seniory Jeseník, Beskydská	2 340	V	3	3	3	3	2	3	3	3	**S**	2	2	ano		ano	ano		**3**	senior park Jeseník. Plocha tvořena menší vyhrazenou zahradou a veřejně přístupným předprostorem, včetně mobiliáře a cvičebních prvků. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách (olše před domem, včetně mladé výsadby uvnitř zahrady) (2) v participaci se zástupci organizace vydefinovat potřebu vybavenosti a doplňků vnitřní zahrady a ty postupně obnovovat/doplňovat (3) v části předprostoru, případně vnitřní zahrady, doplnit lem barevných trvalek nebo keřů - vazba na psychologickou funkci zeleně (4) zvážit převod části špatně udržovatelných trávníkových svahů na půdopokryvnou výsadbu (extenzifikace udržovací péče)
101	**ZD**	Jeseník	č	36	Parkoviště Moravská	5 041	P	2	2	2	2	2	2	3	3	**S**	2	2						**1**	doprovodné plochy zeleně u parkoviště a ploch dopravy navazujících na širší okolí areálu policie ČR Jeseník. Plochy tvořeny převážně souvislými plochami trávníků, v částech nové stromořadí. Předprostor budovy policie ČR parkově upraven. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající údržbě, nezahušťovat plochy nesourodou výsadbou znesnadňující údržbu (2) důležitá navazující péče o stávající dřeviny (výchovné řezy, úprava podchozí a podjezdné výšky)
102	**T**	Jeseník	a	100	Moravská	219	P	3	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	3	2	ano	2				**2**	úzký lem izolační clony. V části jsou plochy tvořeny skupinami stromů a keřovou výsadbou, ve zbývajících částech pouze trávníky. Doporučení: (1) pěstební probírka (2) pěstební opatření, v případě požadavku na posílení funkce clony dosadit stromovým či keřovým patrem dle limitů lokality.
103	**ZB**	Jeseník	č	92	Moravská č.p. 537	3 232	P	4	2	4	3	4	3	3	3	**N**	2	3	ano		ano			**3**	navazující plocha zahrady kolem bytového domu, částečně oploceno. Vybavenost na hraně životnosti. Obvodový lem dřevin nese známky absence dlouhodobé péče. Doporučení: (1) provedení pěstebních opatření, redukce/probírky náletů a dřevinného patra, případně založení nové kostry stromů a segmentů keřového patra k oddělení areálu od navazující komunikace
104	**ZS**	Jeseník	č	63	Fenix Tennis Club	5 562	V	2	2	3	3	3	1	2	3	**S**	2	2						**2**	areál tenisového klubu, tj. vlastní tenisové kurty a lem obklopující/oddělující zeleně. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stávající dřeviny, redukce náletů apod. (2) zvážit převod části prudkých travnatých svahů na půdopokryvné plošné výsadby (extenzifikace udržovací péče) (3) nutná kontrola stávajících dřevin, část jehličnanů prosychá
105	**ZC**	Jeseník	č	39	Restaurace Slezská 535	2 209	P	2	3	3	3	2	2	2	3	**S**	2	2						**1**	úzké doprovodné lemy kolem budovy Fénix. Součástí plochy je i stromořadí č.4. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající údržbě, v případě úprav plochy v budoucnu řešit úpravu vhodnějšího druhového složení
106	**T**	Jeseník	a	100	U Bělidla	1 061	P	1	2	3	3	2	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	pás izolační clony ze vzrostlých bříz s mladší podsadbou. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu vzrostlých bříz (2) důsledná rozvojová péče u mladé výsadby (3) část trávníkových ploch možno udržovat extenzivně, případně v budoucnu převézt na luční porost
107	**ZV**	Jeseník	č	94	Dukelská, Denisova, U Bělidla	6 401	P	3	1	4	2	3	N	bez	3	**S**	3	2	ano	10				**3**	doprovodné plochy menší vodoteče. Doporučení: (1) dle možností a limitů úprava břehu přírodě blízkým způsobem a doplnění doprovodných ploch o nové výsadby stromového patra (například navázat na stávající olše) (2) doprovodné trávníkové plochy možno extenzivně udržovat (3) redukce náletů. Poznámka: město má již zpracovanou studii "Multifunkční sportovní areál Jeseník, 11/2017, Marek Lehmann a kol". Při dalším plánování koordinovat úpravy s touto studií.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
108	**ZD**	Jeseník	č	63	areál garáží - Denisova	12 761	P	4	3	4	3	4	N	bez	3	**N**	3	3						**2**	doprovodné plochy podél areálu garáží. Tvořeno především zbytkovými plochy trávníků, v části nálety a dřeviny. Doporučení: (1) plocha by vyžadovala i celkovou úpravu povrchů. Co se týká zeleně, omezené možnosti dalšího rozvoje. Plochy pouze udržovat tj. kosení trávníků, udržení volných rozhledových poměrů, redukce náletů a dílčí zásahy na stávající dřeviny
109	**R**	Jeseník	a	100	Bikros Jeseník	8 432	P	2	2	4	3	3	2	2	2	**S**	3	2	ano	5				**2**	areál Bikros Jeseník. Doporučení: (1) kontrola stavu vzrostlých stromů (některé břízy silně prosychají a bude nutné je pokácet) (2) zvážit dosadbu stromů nad svah do okrajové části lokality k posílení odclonění areálu od okolí.
110	**T**	Jeseník	a	100	Bikros Jeseník	566	P	2	1	4	3	3	N	bez	3	**S**	3	2	ano	4	ano			**2**	izolační clona ve svahu. Doporučení: (1) kontrola stavu vzrostlých stromů, část s potřebou pěstebního zásahu (2) naplánovat postupnou podsadbu a dosadbu do volných ploch
111	**ZD**	Jeseník	č	95	U Bělidla	11 174	P	3	2	3	3	2	N	bez	3	**S**	2	2	ano					**2**	úzké doprovodné pásy podél komunikace a cyklostezky. Tvořeno převážně trávníkovými lemy. Doporučení: (1) dle možnosti ing. sítí výsadba malo až středněkorunného stromořadí ve volných plochách (2) plochy dále pouze udržovat tj. kosení trávníku, redukce náletů, případné ojedinělé zásahy do stávajících dřevin. Vyvarovat se nesourodých chaotických dosadeb znesnadňujících údržbu trávníkových ploch
112	**O**	Jeseník	a	100	Denisova, okolí rybníka, Mlýnský potok	6 983	P	2	2	3	3	4	3	4	1	**S**	3	3	ano				U	**4**	okolí rybníku a navazující volná trávníková plocha. V územním plánu Lokální biocentrum LBC 05, funkce - ZP: zeleň přírodní stabilizovaná. Plocha má velmi vysoký rozvojový rekreační potenciál pro nenáročné volnočasové aktivity v ,,polo přírodním" prostředí uvnitř města. Doporučení: (1) provést hodnocení stavu stávajících dřevin včetně návrhu pěstebních opatření (část dřevin ohrožujících provozní bezpečnost a vyžadujících pěstební zásah) (2) zpracovat krajinářskou studii možného doplnění lokality o volnočasové prvky a aktivity. Ty soustřeďovat primárně v otevřené trávníkové ploše (s částečným případným zpřístupněním břehu, doplnění kostry dřevin apod.) Dimenzování a charakter úprav volit, tak aby zůstal zachován polopřírodní charakter lokality a nestala se intenzivně využívaným městským parkem. Zohlednit a respektovat funkci a význam LBC (jeho funkci nenarušit, ale vhodně propojit s extenzivní volnočasovou funkcí).
113	**ZC**	Jeseník	č	2	Kaufland - Fučíkova	7 201	P	3	4	3	2	2	2	2	3	**N**	2	2						**2**	parkoviště a navazující plochy na obchodní dům Kaufland. Stávající zeleň tvořena pouze několika ostrůvky zeleně a výsadbou několika převážně malokoruných stromů. Doporučení: (1) v případě úprav plochy v budoucnu vhodné doplnit plochu o několik středně až velkokoruných stromů, z cílem ochladit tak rozsáhlou plochu zpevněného parkoviště (adaptace na klimatickou změnu). K tomuto bude nutné zajistit dostatečný prokořenitelný prostor (např. technologie výsadby do strukturálních substrátů)
114	**ZD**	Jeseník	č	64	Parkoviště městské koupaliště	3 675	P	3	2	4	3	3	3	3	3	**S**	2	3			ano			**2**	doprovodné plochy podél parkoviště před areálem koupaliště, včetně čtyř vzrostlých lip na okraji plochy. Prostorově omezené podmínky pro rozvoj a výsadbu další vyšší zeleně. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících lípách (2) zvážit převod (v části špatně udržovatelných) nekvalitních trávníků v úzkých betonových ostrůvcích za plošnou výsadbu méně náročných půdopokryvných keřů (extenzifikace udržovací péče)
115	**VD**	Jeseník	a	100	Kříž, Dukelská	74	P	1	4	2	2	2	N	bez	3	**S**	2	1			ano	ano		**2**	drobná úprava okolí křížku. Doporučení: (1) zvážit obměnu doprovodných výsadeb za druhově a charakterem vhodnější, současně prostorově vymezit skrze prorůstání trávníku mezi výsadbami a křížkem

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
116	**O**	Jeseník	a	100	Dukelská	6 176	P	3	bez	bez	bez	2	3	3	3	**S**	3	1	ano				ZC	**3**	rozlehlá trávníková plocha podél cyklostezky/pěší stezky. Součástí plochy chodník a základní mobiliář. Plocha s vysokým rozvojovým potenciálem. V územním plánu plocha vedena jako *plocha změny P1/5 plocha občanského vybavení - "podmínkou pro povolení stavby je zajištění parkovacích míst i pro potřeby okolních sportovních areálů v rámci vymezené plochy* " (ve vazbě na studii "Multifunkční sportovní areál Jeseník, 11/2017, Marek Lehmann a kol"). Doporučení: při přípravě výše uvedeného záměru doporučujeme koordinovat tento záměr a plochu jasně lemovat (minimálně podél komunikace Dukelská) středně vzrůstným listnatým stromořadím (urbanistická funkce).
117	**R**	Jeseník	č	62	Multifunkční hřiště s ledovou plochou	6 099	P	3	2	4	3	2	2	2	2	**S**	2	2	ano	6				**3**	plocha rekreační zeleně. Plocha tvořena částečně oploceným sportovním hřištěm a dále pak otevřenou trávníkovou plochou s výsadbou dřevin. Plocha má velký rozvojový potenciál. Doporučení: (1) dílčí kontrola stávajících vzrostlých stromů a dílčí pěstební opatření (2) dosadba stromové kostry středně až velkokoruných stromů do volné trávníkové plochy a doplnění vybavenosti v podobě mobiliáře či případně vhodné sportovně rekreační aktivity
118	**ZC**	Jeseník	č	87	Sportovní hala Jeseník	3 839	P	3	2	2	2	2	1	1	2	**S**	2	1			ano			**1**	doprovodné plochy podél městské sportovní haly, včetně parkovišť. Plocha nedávno založena. Prostorově omezené podmínky pro větší rozvoj zeleně, plochy tak pouze udržovat, případně doplnění stromů do volných ploch (bude pravděpodobně kolizní) a zvážit částečnou náhradu úzkých lemů špatně udržovatelných trávníků za plošnou výsadbu půdopokryvných keřů, případně trvalek.
119	**ZK**	Jeseník	č	14	Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská	6 412	V	3	3	3	2	2	3	2	3	**S**	2	2						**2**	areál střední průmyslové školy a navazujících provozů. Vnitřní části areálu vyhrazené, venkovní předprostor veřejně přístupný. Prostorově omezené možnosti většího rozvoje zeleně. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů a realizace případných pěstebních opatření (2) pokud je vnitřní trakt areálu současně využíván jako zahrada MŠ, vhodné doplnit adekvátní vybavenost.
120	**U**	Jeseník	a	100	Denisova, okolí rybníka	4 804	P	1	1	3	2	2	1	1	2	**S**	2	2						**2**	nově a ukázkově revitalizovaná parková úprava podél vodní plochy. Velmi kvalitně doplněn mobiliář a vybavenost. Na okraji plochy provedena také dílčí dosadba stromů. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči (2) pravidelná kontrola vzrostlých stromů na okraji plochy - dle toho dílčí pěstební zásahy a postupná podsadba/dosadba (3) monitorovat čistotu vody v nádrži (sinice apod.) (4) zvážit uvolnění perspektivního mladého lipového stromořadí podél ulice Denisova, ze zápoje vzrostlých jehličnanů
121	**U**	Jeseník	č	41	Jaroslava Ježka, podél řeky	1 198	P	2	1	4	3	3	4	4	2	**N**	2	3	ano					**3**	menší parkově upravená plocha navazující na vodní tok a revitalizovanou parkově upravenou plochu č. 120. Plocha tvořena segmentem lipového stromořadí, pozůstatkem asfaltové cesty, pozůstatkem mobiliáře a starší výsadbou dřevin. Doporučení: (1) plochu revitalizovat v návaznosti na komplexní řešení úprav okolí vodního toku Staříč (č. 45) a okolní plochu č. 120
122	**ZZ**	Jeseník	a	100	Lipovská, zahrada domu s pečovatelskými byty	1 664	P	2	2	3	3	2	2	3	3	**S**	2	2	ano	1				**1**	Plochu primárně pouze udržovat, vyvarovat se nekoncepčních dosadeb a úprav.
123	**ZD**	Jeseník	č	85	Denisova	3 917	P	3	3	3	2	2	N	bez	3	**S**	2	2						**2**	Převážné úzké trávníkové lemy. Prostorově omezené možnosti rozvoje. Plochy primárně pouze udržovat. Do budoucna jasně vymezit parkování v ulici a ve vazně na to jasná struktura zeleně - nyní část aut parkuje přímo na trávnících.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
124	**ZD**	Jeseník	č	98	Veterinární ordinace, Denisova	2 408	P	5	3	3	3	4	N	bez	3	**N**	3	2						**2**	úzké doprovodné lemy podél komunikace a v části průmyslového/výrobního areálu. Prostorově omezené podmínky pro rozvoj zeleně, kolize s parkovacími plochami. Plocha jako celek nestabilní. Doporučení: (1) bez úpravy povrchů a vyřešení parkování není smysluplné řešit zeleň. Zeleň do té doby pouze adekvátně udržovat. Po úpravě povrchů, doplnit zeleň dle obecných principů popsaných v textové části tohoto dokumentu
125	**ZC**	Jeseník	a	100	Karla Čapka, doprovodné plochy podél MÚ Jeseník	9 809	P	2	2	4	2	2	2	3	2	**S**	2	2	ano		ano	ano		**2**	doprovodné plochy podél městského úřadu Jeseník. Prostorově omezené možnosti většího rozvoje lokality. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stávajících dřevin a provádění pěstebních opatření (2) zvážit úpravu vlastního předprostoru MÚ, tj. obnova laviček, případně obnova a doplnění nižší zeleně (např. trvalkového záhonu) s cílem podpořit reprezentativní význam plochy.
126	**ZD**	Jeseník	a	100	Živnostenský úřad Jeseník, Karla Čapka	6 528	P	2	2	2	2	2	N	bez	2	**S**	2	2			ano			**2**	doprovodná zeleň příjezdové komunikace k městskému úřadu a navazujících parkovišť. Centrální parkoviště je v nedávné době vybudované za využití principů MZI. Druhé parkoviště před vlastní budovou MÚ bude v krátko až střednědobém horizontu vyžadovat obnovu technických povrchů (opět doporučujeme pracovat s principy MZI a hospodaření s dešťovou vodou. Doporučení: (1) z hlediska zeleně se primárně soustředit na pravidelnou údržbu ploch a případné provádění pěstebních opatření (2) část úzkých doprovodných ploch trávníku možno řešit plošnou výsadbou např. půdopokryvných keřů (extenzifikace udržovací péče)
127	**P**	Jeseník	č	95	Smetanovy sady	152 926	P	1	1	4	3	3	3	4	1	**S**	1	3	ano		ano			**4**	rozlohou a stářím dřevin celoměstsky významná plocha zeleně. V území jasně patrná krajinářská kompozice krajinářského parku, protkána cestní sítí a drobnou vybaveností a uměleckými prvky. Z hlediska vegetačních prvků v částech plochy probíhají podsadby/dosadby nové generace dřevin. Vybavenost, cestní síť a mobiliář v částech doplňována, v částech na hraně životnosti. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu stromů, provádění pěstebních opatření, provádění nových dosadeb a jejich kvalitní rozvojová péče. S ohledem na historickou hodnotu parku provádět veškeré zásahy do zeleně pouze na základě jasného konceptu od krajinářského architekta, v konzultaci s orgánem památkové péče. (2) s ohledem na celoměstský význam parku zpracovat koncepci, která by řešila možnosti postupné obnovy mobiliáře, laviček, herních prvků, informačních tabulí, vybavenosti. Vyvarovat se jakýkoliv nesourodých a nekoncepčních dosadeb, úprav a nekoncepčního doplňování zeleně či technických a uměleckých prvků. Poznámka: v roce 2024 proběhla architektonická soutěž pod záštitou ČKA, řešících kompletní revitalizaci tohoto parku. Vítězné řešení velmi vhodně navazuje na historické hodnoty lokality a rozvádí je pro současné potřeby obyvatel a návštěvníků města. Dle informací od města Jeseník bude/je s vítězným návrhem uzavřena smlouva ke zpracování PD, do 7 let poté bude zahájena realizace. Doporučujeme pokračovat v rozpracování PD a započetí realizace a prioritizovat tento záměr.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
128	**KR**	Jeseník	a	100	Křížový Vrch - příměstský lesopark	305 559	P	3	3	4	3	3	4	4	1	**N**	3	3	ano					**4**	Krajinářská/přírodní úprava podél křížové cesty, navazují na Smetanovy sady. Poznámka: Lesy ČR mají již zpracovanou studii": "*Koncept územního využití příměstského lesa, Lesy ČR, nedatováno*". Koncept vychází z historických souvislostí a řeší principy úprav navazují na historický koncept "lázeňského lesoparku". Jelikož se na ploše nachází kategorie lesů zvláštního určení je zde prostor i pro vytvoření/obnovu míst pro rekreaci + stezky, odpočívadla vyhlídky apod. Doporučujeme v rozpracování tohoto konceptu přizvat vedle lesních inženýrů, také účast krajinářského architekta a specialisty na hospodaření s dešťovou vodou (vazba nejen na rekreační funkci, ale i retenci srážkové vody v krajině). Doporučujeme v celém území držet jednotný charakter a styl úprav. Řešení z pohledu sídelní zeleně nemá takovou prioritu, jako navazují park Smetanovy sady (č. 127)
129	**ZK**	Jeseník	a	100	MŠ Karla Čapka Jeseník	1 942	V	2	2	3	2	2	2	2	3	**S**	2	2						**1**	Plochu primárně pouze udržovat, vyvarovat se nekoncepčních dosadeb a úprav.
130	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	98	Habrova, Na Strání, Erbenova, Havlíčkova, Dvořákova	13 949	P	3	2	3	3	3	2	4	2	**S**	2	3						**3**	úzké doprovodné plochy podél komunikace. Převážně travnaté plochy v částech nálety a dřeviny, omezené prostorové podmínky pro další rozvoj. Plochy primárně pouze udržovat, dílčí pěstební opatření a redukce náletů. Součástí plochy jsou i schodiště ve svahu umožňující prostupnost území a propojení celé lokality s navazující krajinou. Cenná propojovací funkce. Plochy pravidelně udržovat včetně dílčí opravy schodišť, zábradlí a redukce navazující zeleně
131	**ZK**	Jeseník	n	0	ZŠ Jeseník, Rudná	2 788	V	3	3	3	3	2	3	3	3	**S**	2	2		A				**2**	Provést dílčí probírka a pěstební opatření, případně doplnění mobiliáře/vybavenosti.
132	**ZD**	Jeseník	č	95	Josefa Hory, Skupova, Husova, Na Svahu, Nerudova, Zlatá stezka	25 094	P	3	3	3	2	3	2	4	3	**S**	2	2			ano			**2**	úzké doprovodné pásy zeleně v zástavbě. V části doplněno lavičkami, odpadkovými koši (již dožívajícími). Plocha má prostorově omezené podmínky pro další rozvoj. Doporučení: (1) plochy primárně pouze udržovat, tj. pravidelné kosení trávníků, redukce náletů, případné zmlazení keřů a dílčí pěstební opatření na dřevinách. Plochy nezahušťovat chaotickou nesourodou výsadbou znesnadňující údržbu trávníkových ploch. V případě více důležitých segmentů možné úzké zbytkové lemy trávníku nahradit plošnou výsadbou půdopokryvných keřů, jako jednotícího prvku ulice.
133	**ZB**	Jeseník	č	70	Josefa Hory č.p. 34	1 822	V	2	2	3	2	2	3	2	3	**S**	2	2						**1**	plocha využívána jako rodinná zahrada.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
134	**ZV**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	3	Bělá a doprovodné plochy	96 587	P	3	2	4	3	3	4	3	1	**N**	2	3	ano					**4**	Bělá a navazující břehové porosty a plochy. Vodní tok a na něj navazují významné plochy zeleně tvoří páteřní osu systému sídelní zeleně. Plochy výrazně poškozené povodní (2024). Charakter toku je ovlivněný omezeným prostorem v intravilánu města, kde dominují technicky regulované pasáže s řadou opěrných zdí. Na okraji zástavby je koryto řešeno technicky v kombinaci s přírodě blízkými břehy. Tok v intravilánu z větší části lemuje silnice č. 44 z levé strany a ulice Nábřežní ze strany pravé. Přístup k vodě pro uživatele je omezený na lávky a mosty. Pěší propojení podél řeky je v úseku z ulice Nábřežní přes Smetanovy sady po Ovčí lávku. Doporučení: Pro potřebnou ochranu zástavby je nutné primárně průtočné, kapacitní a stabilní koryto. V rámci 2 lokalit (plocha č. 134 - Smetanovy sady a plocha č. 134 - Soutok Bělé a Staříče) doporučujeme spolupráci vodohospodářů a krajinářských architektů s cílem zajištění protipovodňové ochrany a současně zatraktivnění a vytvoření pobytových míst. Vhodné doplnit zejména mobiliář a nové výsadby. Lokálně přidat platformy pro krátkodobé zastavení a kontakt s vodou. Současně je důležité podporovat významnou ekologickou funkci doprovodných porostů, procházejících intravilánem města. Detailní popis a ukázka možného přístupu k rozvoji této plochy viz PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ. Poznámka: město má již zpracovanou PD: *Chodník ul. Husova – Smetanovy sad, DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o./2023* . S ohledem na proběhlé povodně a potřebu komplexního řešení doprovodných ploch podél Bělé, doporučujeme tuto PD revidovat a koordinovat dle ostatních záměrů vycházejících po povodni.
135	**ZB**	Jeseník	č	68	Nerudova č.p. 688 a č.p.85	1 912	V	4	3	4	2	2	3	3	3	**S**	3	2						**1**	plocha využívána jako rodinná zahrada. Na rozhraní plochy vzrostlý smrk - nutná detailní kontrola.
136	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	6	hlavní průtah městem I/60	44 064	P	2	2	3	3	3	N	bez	2	**S**	2	2						**2**	Doprovodné lemy podél hlavního průtahu. V části okraje izolačních clon, výsadby, na většině plochy trávníky. Doporučení: (1) primárně udržovat přehledné a bezpečné (redukce náletů, pravidelné zmlazení keřů/probírky, ojedinělé pěstební opatření na stromech). Vzhledem k charakteru lokality a návaznosti izolačních clon (č. 137) plochu zbytečně nezahušťovat a neznepřehledňovat.
137	**T**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	3	podél hlavního průtahu městem I/60	34 007	P	2	2	3	3	4	N	bez	2	**S**	3	3	ano	10				**2**	Cenné lemy vzrostlé zeleně tvořící izolační clony i zelené "rámování" cesty. Cenná hygienická funkce. Část ploch vedena v ÚSES. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na stromech, probírky a redukce náletů (v části zmlazení keřů) - v části s ÚSES provádět dle limitů ÚSES (principiálně není funkčně v kolizi) (2) dle limitů možné ojedinělé dosadby do volných ploch
138	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	92	cyklostezka spojující Bobrovník	16 415	P	1	1	3	3	2	N	bez	2	**S**	3	2						**1**	Cyklostezka a užší lem zeleně navazující na cyklostezku. Plochy udržovat primárně přehledné a bezpečné (údržba rozhledových poměrů, redukce navazujících náletů/probírky, ojedinělé pěstební opatření na stromech s ohledem na provozní bezpečnost).

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
139	ZD	Bukovice u Jeseníka , Jeseník	č	85	okolí čerpací stanice - Za Podjezdem přilehlé parkoviště	47 452	P	3	3	2	3	3	2	3	3	S	3	2	ano	10				2	Doprovodné plochy komunikací v průmyslové zóně (kruhový objezd, parkoviště, okolí vlastních komunikací, okolí čerpací stanice). V části nové výsadby. Doporučení: udržovat primárně přehledné a bezpečné (údržba rozhledových poměrů, redukce navazujících náletů/probírky, ojedinělé pěstební opatření na stromech s ohledem na provozní bezpečnost, rozvojová péče o mladé výsadby). (2) neumísťovat nesourodou výsadbu znesnadňující údržbu trávníkových ploch. V okrajových částech možno podpořit izolační funkci výsadbou nové zeleně.
140	O	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha v blízkosti ul. Za Podjezdem	52 325	P	2	2	3	4	4	N	bez	3	S	3	2						2	Zbytkové plochy zeleně v průmyslové zóně. V ÚP definována funkce smíšená výrobní. Nyní většina plochy spontánně zarůstá nálety. Do doby finálního využití dle ÚP jen redukce expanzivních náletů a ojedinělé pěstební opatření podél okrajů plochy (s ohledem na provozní bezpečnost). Po převedení na finální funkce dle ÚP alespoň na části plochy držet funkci izolační zeleně.
141	O	Bukovice u Jeseníka	a	100	předprostor firmy Agros, ul. Za Podjezdem	12 852	p	3	2	3	2	2	3	3	3	N	3	2	ano	5			KR	5	trávníková plocha v okrajích s porosty dřevin a odvodňovacím kanálem. Již zpracována studie: Aréna individuálních sportů Jeseník (Ing.arch. Lehmann, 2020), která na předmětnou plochu přímo navazuje. Blíže popsáno v tabulce Nových ploch zeleně (vedeno jako N1KR)
142	O	Bukovice u Jeseníka	a	100	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jeseník	1 337	P	2	bez	bez	bez	1	N	bez	3	S	2	1						1	Okolí hasičské zbrojnice. Prostorově omezené možnosti dalšího rozvoje, plochu primárně pouze udržovat.
143	ZS	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha u čerpací stanice - ul. Za Podjezdem	1 601	P	3	3	3	3	4	2	2	3	s	2	4						2	skate park. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu udržovací péče, odstranit nálety/probrat/zmladit keřové skupiny
144	ZV	Bukovice u Jeseníka	č	2	rybník, cyklostezka na Bobrovník, ul. Za Podjezdem	14 776	P	2	2	3	3	3	5	bez	3	S	3	2						2	Břehové porosty rybníku. Plocha navazuje na okolní cyklostezku - z tohoto důvodu potenciál extenzivního rozvoje - např. doplnění (jednoduché lavičky/dřevinných trámů na sezení). Dílčí pěstební opatření na stávajících dřevinách a probírky (provozní bezpečnost, rybáři apod.). Na většině plochy doporučujeme zachovat "přírodní" ráz.
145	ZD	Jeseník	č	86	Kalvodova	19 065	p	3	3	3	2	2	N	bez	3	S	2	2						1	převážně úzké doprovodné lemy zeleně podél komunikace, tvořené primárně trávníky, v částech předzahrádky či výsadby dřevin. S ohledem na prudký svah komunikace a prostorově omezené podmínky, (včetně vysokého pohybu uživelů i turistů) doporučujeme plochy udržovat přehledné a bezpečné tj. pravidelné kosení trávníků, redukce náletů, probírky či zmlazení keřů, ojediněle pěstební opatření na stromech
146	ZK	Jeseník	a	100	ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník, ul. Kalvodova	3 261	V	4	2	3	3	3	4	5	3	N	2	3	ano	6	ano	ano		4	zahrada MŠ a ZŠ. V předprostoru areálu v době hodnocení probíhaly stavební práce a stavba parkoviště. Vlastní zahrada v rozpadu a nestabilní, se zcela nevyhovující úpravou a vybaveností. Doporučení: (1) v participaci se zástupci MŠ a ZŠ, zpracovat krajinářským architektem studii možného využití areálu a dle ní dále pokračovat v navazujících krocích . Poznámka 2025/12: město mí již zpracovanou koncepci řešení zahrady - doporučujeme dále pokračovat v projekční/realuční přípravě.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
147	**O**	Jeseník	a	100	Kalvodova, okolí č.p. 587	8 838	v	3	2	4	3	4	N	bez	3	**N**	3	3					U	**4**	Bývalý výrobní areál (lesní školky), oploceno, zarůstá a chátrá. V ÚP vedeno jako: VZ výroba a skladování – zemědělská výroba,, část blíže k ulici poté jako: PV veřejné prostranství. Doporučení: plocha je lokalizována podél pěší spojnice propojující areál lázní z touto částí města. Potenciál úpravy alespoň části veřejného prostranství na jednoduchou menší parkově upravenou plochu s možností zastavení (lavičky, decentní "čistá" úprava). Ostatní úpravy provádět až dle finálního řešení výrobního areálu. Do té doby alespoň minimální pěstební opatření na dřevinách ve vazbě na provozní bezpečnost podél cest a okrajů plochy. Případný rozvoj provádět tak, aby nevylučovali níže uvedenou poznámku: Poznámka objednatele (12/2025): Areál je bývalým brownfieldem; plocha bude částečně rekultivována na základě koncepční studie a díky získané dotaci na revitalizaci bývalých výrobních areálů bude přeměněna na „přírodní úložiště uhlíku“. 2 budovy budou demolovány.
148	**O**	Jeseník	a	100	Kalvodova, plocha lemující cestu ke ,,Studánka Zaječí"	4 529	P	3	bez	bez	bez	2	N	bez	3	**S**	3	1	ano	5				**2**	louka ve svahu jejíž součástí je stromořadí č. 8. Plochou prochází stožáry vysokého el. napětí. V uzemním plánu plocha vedena jako zeleň ochranná. S ohledem na charakter lokality a limity, jsou omezené možnosti dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochu udržovat stávajícím způsobem tj. luční porost s možností případné výsadby domácích solitérních listnatých stromů - podpora biodiverzity
149	**T**	Jeseník	a	100	plocha v místě křížení ulic Lipovská a Kalvodova	3 874	P	3	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	3	3	ano				U	**3**	Plocha vedena v ÚP jako zeleň ochranná. Nyní tvořeno spíše rozvolněným prostorem vzrostlých stromů s významným zastoupením trávníků. S ohledem na plánovanou výstavbu rodinného bydlení v okolí, má plocha potenciál vedle plnění izolační funkce, také poskytnout možnost krátkodobé rekreace (zastavení, venčení psů, postávání) budoucími obyvateli. Doporučení: (1) vyhodnotit stav stávajících dřevin, část s potřebou pěstebního zásahu (2) zpracovat jednoduchou krajinářskou studii na možnost extenzivního volnočasového využití plochy, při současném zachování její izolační funkce (část více otevřená- extenzivní posezení či dovybavenosti, část s dosadbou dřevin)
150	**ZD**	Jeseník	č	22	Lipovská	9 526	P	3	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	2	3	ano		ano			**2**	Doprovodné lemy podél komunikace, v částech ojediněle stromy, nebo segmenty zbytku stromořadí (ve špatném stavu). Prostorově omezené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1) udržovat primárně přehledné a bezpečné (údržba rozhledových poměrů, redukce navazujících náletů/probírky. Pozor: Nutné pěstební opatření na stromech s ohledem na provozní bezpečnost). (2) neumísťovat nesourodou výsadbu znesnadňující údržbu trávníkových ploch. V plochách, kde to limity ing. sítí umožňují, doplnit segmenty stromořadí.
151	**ZD**	Jeseník	č	78	komunikace k zahrádkářské kolonii od ul. Lipovská	1 653	P	2	bez	bez	bez	2	N	bez	3	**S**	3	1						**1**	Doprovodný lem trávníku podél komunikace na hraně intravilán - extravilán. Prostorově omezené možnosti rozvoje. Plochu primárně pouze udržovat.
152	**ZD**	Jeseník	č	8		21 771	P	3	2	3	2	2	N	bez	2	**S**	2	2						**2**	doprovodné lemy podél hlavní příjezdové cesty do lázní. Součástí ploch, respektive přímo na ně, navazuje stromořadí č.3 a č.9. Doporučení: (1) s ohledem na reprezentativní význam zvýšit intenzitu udržovací péče, plochy udržovat přehledné, redukovat nálety, keřové výsadby apod. Současně důsledná péče o lipová stromořadí a jejich uvolňování z náletů. Vyvarovat se jakýmkoliv nesourodým a chaotickým dosadbám nerespektující charakter místa a stávající ,,čistotu"

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
153	**ZC**	Jeseník	n	0	Priessnitzovi lázně - doprovodné plochy zeleně podél komunikací, cest, lázeňských budov, ubytování apod.	60 919	P	2	2	3	3	2	2	2	2	**S**	1	2	ano		ano	ano		**2**	Priessnitzovi lázně - doprovodné plochy zeleně podél komunikací, cest, lázeňských budov, ubytování apod. Plochy především v majetku lázní. Doporučení: (1) s ohledem na reprezentativní význam pokračovat ve vysoké intenzitě udržovací péče, plochy udržovat přehledné, redukovat nálety, keřové výsadby apod. (2) pravidelná údržba a obnova vybavenosti (mobiliář, lavičky, oddpkvé koše) i povrchů. Při jakýchkoliv úpravách držet vyšší standard odpovídající významu lázeňského města a současně držet jednotný koncept a charakter (jednotné místo, výsadbami, aby vybaveností netříštit charakter). Vyvarovat se jakýmkoliv nesourodým a chaotickým dosadbám nerespektující charakter místa a stávající ,,čistotu"
154	**ZD**	Jeseník	a	100	Priessnitzovi lázně, ul. Růžová	1 449	P	2	2	3	3	2	2	2	2	**S**	1	2	ano		ano			**2**	Doprovodné plochy komunikace (vymezo samostatně, neboť se jedná o jedinou plochu doprovodné zeleně komunikací v majetku města Jeseník, nacházejících se v areálu lázní). Respektovat principy uvedené pro celá areál lázní (tj. plocha 153 výše) a jednotný charakter úprav.
155	**ZC**	Jeseník	a	100	Priessnitzovi lázně - Muzeum Vincenze Priessnitze	1 067	P	2	1	3	2	2	2	3	2	**S**	2	2	ano	1				**2**	muzeum a současně rodný dům Vincence Priessnitze. Plocha využívána jako zahrada muzea a přidružené kavárny a cukrárny. V části plochy u terasy trvalkové výsadby a vyvýšené záhony. Doporučení: (1) v participaci s muzeem zvážit případné umístění adekvátního uměleckého artefaktu odkazujícího se na historii místa. Jinak plochu primárně pouze udržovat. Vyvarovat se jakýmkoliv nekoncepčních dosadeb, či úprav nebo vnášení ,,turistických" doplňků v podobě plastových herních prvků apod., které by nerespektovaly historický význam místa. Na ploše je primárně důležitý její historický kontext a charakter
156	**U**	Jeseník	n	0	Priessnitzovi lázně - hlavní parter lázní kolem hlavního lázeňského domu	42 655	P	1	1	3	3	2	1	3	1	**S**	1	3				ano		**3**	hlavní parter lázní kolem hlavního lázeňského domu, včetně promenády. Na ploše velmi kvalitní květinový detail, vedle starších stromů probíhají i nové výsadby, v části již nový mobiliář. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stávajících stromů a realizace pěstebních opatření s ohledem na provozní bezpečnost lokality (2) u mladých výsadeb stromů nutné výchovné řezy a úprava podchozích výšek (např. lipové stromořadí na promenádě) (3) na části ploch vhodná úprava chodníků, obrub apod. (4) na části ploch vhodné obnovit mobiliář (5) vyvarovat se jakýmkoliv nekoncepčních dosadeb a vnášení neadekvátních prvků nerespektující jedinečný charakter místa. Veškeré úpravy provádět podle jasně stanoveného konceptu. Poznámka: stromořadí procházející plochou na sousední plochu č. 157 je registrované jako VKP: *Kolonáda - registrace 1. 3. 2002 - více druhová alej - cca 260 stromů značného stáří a vzrůstu podél lázeňské promenády na pozemcích parc. č. 1313, 1317, 1319/2, 1333, 1338, 1347, 1351, 1354, 1365/1, 1366, 2641/5, k. ú. Jeseník.*

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
157	**P**	Jeseník	n	0	Priessnitzovi lázně -- Ripperova lesní kolonáda	142 554	P	2	1	4	3	3	1	2	1	**S**	2	3						**3**	Ripperova lesní kolonáda. Plocha má charakter krajinářské parkové úpravy s množstvím drobných staveb, obvodovým stromořadím, mobiliářem a je zapojena do lázeňského programu. Doporučení: (1) zpracovat dendrologický průzkum a kontrola stavu stávajících výsadeb (realizace pěstebních opatření dle výsledků průzkumu, na významné části plochy opatření již realizovány) (2) vyvarovat se jakýkoliv nekoncepčních a nesourodých dosadeb zeleně, zahušťování prostor atd. Udržovat keřové patro, redukovat nálety a porosty omezující cílové výsadby (3) vyvarovat se jakýchkoliv nesourodých a nekoncepčních doplnění mobiliáře a vybavenosti nerespektující unikátní historický/kulturní a "přírodní" charakter lokality (4) na části ploch bude vhodná oprava chodníků a stezek. Poznámka: stromořadí procházející plochou na sousední plochu č. 156 je registrované jako VKP: *Kolonáda - registrace 1. 3. 2002 - více druhová alej - cca 260 stromů značného stáří a vzrůstu podél lázeňské promenády na pozemcích parc. č. 1313, 1317, 1319/2, 1333, 1338, 1347, 1351,* *1354, 1365/1, 1366, 2641/5, k. ú. Jeseník.*
158	**P**	Jeseník	n	0	Priessnitzovi lázně - Balneopark a okolí	109 874	P	1	1	4	3	3	1	2	1	**S**	2	3	ano					**3**	Balneopark a navazující parkově upravené plochy (dětské hřiště, minigolf apod.) Celoměstsky významná plocha zeleně, svým významem přesahující hranice republiky. Adekvátní tomuto významu by měla mít i intenzita péče o tuto plochu. Doporučení: (1) vyvarovat se jakýkoliv nekoncepčních dosadeb, úprav a vnášení novodobých prvků neadekvátního materiálového řešení a charakteru (jako např. barevné skákací hrady, točící kolotoče apod - v části plochy se tak již děje) (2) nutná pravidelná kontrola stavu vzrostlých dřevin, část dřevin s potřebou pěstebních zásahů (3) dosadby a úpravy zeleně provádět pouze podle jasného konceptu vycházejícího z již realizovaných projektových dokumentací (4) u části mobiliáře a vodních prvků, respektive propojujících cest apod. již potřeba obnov či dílčích oprav
159	**ZB**	Jeseník	č	70	Priessnitzovi lázně - zahrada historické vily	2 661	P	3	3	4	3	3	4	4	3	**S**	2	2	ano					**2**	zahrada lemující historickou vilu v areálu lázní. Doporučení: (1) vyvarovat se nekoncepčních a zahušťujících výsadeb (2) jakékoliv dosadby volit s ohledem na historickou autenticitu a charakter místa (3) sjednocení mobiliáře a vybavenosti (například dnes dožívající lavičky a další vybavenost) (4) dle využití oprava uježděných štěrkových cest na adekvátní povrchy
160	**O**	Jeseník	a	100	Ranch Eden	3 431	P	2	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	Doprovodné plochy zeleně navazující na objekt "Ranch Eden". Doporučení: kontrola stavu vzrostlých dřevin, část s potřebou pěstebního zásahu (2) vyvarovat se umísťování nesourodých "barevných/exotických" dosadeb či vybavenosti, potírající jednoduchý charakter lokality navázaný na přírodní charakter okolí.
161	**U**	Jeseník, Seč u Jeseníka	č	92	Křížový vrch	10 473	P	2	2	4	3	3	3	3	1	**S**	2	3						**3**	Křížový vrch, okolí restaurace, kostela a zakončení křížové cesty. Turisticky celoměstsky významná plocha zeleně. Stávající vybavenost a charakter doplňků (neadekvátní podoba a vzhled laviček, doplňkových herních prvků apod.) neodpovídá charakteru a významu plochy. Doporučení: (1) pěstební opatření na části stávajících dřevin (např. chřadnoucí jasany vedle kostela již ohrožují provozní bezpečnost) (2) dílčí redukce náletů podél přístupových cest (3) v participaci s městským a krajinářským architektem navrhnout vhodný typ doplňkového mobiliáře na žádoucí vyhlídkové plochy a centrální travnatý prostor

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
162	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Jeseník, Seč u Jeseníka	č	92	Za Pilou	9 485	P	2	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	2	2						**2**	Doprovodné plochy komunikace směr Křížový vrch. Převážně úzké lemy, v částech výsadby "předzahrádek", na okrajích plochy někdy dřevin, nebo přesah porostů s okolních ploch. S ohledem na svažitost terénu a zcela limitující prostorové možnosti, doporučujeme plochu primárně pouze udržovat přehlednou a bezpečnou. Vyvarovat se nesourodých dosadeb znesnadňujících údržbu, přehlednost/průjezdnost apod., nebo prvků vnášejících neadekvátní úpravy ve vazbě na okolní přírodní prostředí.
163	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Seč u Jeseníka	č	15	Rejvízská	31 739	P	4	2	4	3	4	N	bez	2	**N**	2	3	ano					**3**	doprovodné plochy zeleně podél hlavním průjezdem obcí Dětřichov. Plocha má dva rozdílné charaktery: část zeleně přiléhající k vodnímu toku má charakter spíše náletových neudržovaných porostů. Část přiléhající k ,,zástavbě" má proměnlivý charakter, v části náletových porostů v části vzrostlých stromů, v části úzké lemy trávníků. V částech probíhá výstavba a plochy ještě nejsou finálně definovány. Plocha byla částečně poškozena povodni. Doporučení: (1) kontrola stavu vzrostlých stromů, část vyžadující pěstební zásahy (ohrožující provozní bezpečnost) (2) redukce náletů na obou stranách (3) dílčí zmlazení a redukce keřového patra (4) v nově budovaných plochách (nově vznikající zástavba apod.) koordinovat s ohledem na ing. sítě a další limity výsadbu stromořadí, které by umocnilo průjezd obcí a příjezd do Jeseníku (5) plochy přiléhající k vodnímu toku udržovat spíše extenzivně (6) s úpravami vegetace začít primárně u autobusových zastávek
164	**ZZ**	Bukovice u Jeseníka	č	94	Dětřichov, Na Mýtince č.p. 32 (areál centra ZAHRADA 2000 Z.S.)	2 553	V	2	2	4	3	4	3	4	3	**N**	2	3	ano					**3**	zahrada přiléhající k vile, kde sídlí sociálně rehabilitační centrum, prádelna a mandl s názvem Zahrada 2000. Jedná se o pozůstatek historické zahrady, včetně kvalitní kostry původních dřevin. Plocha však již z hlediska vybavenosti a technických prvků dožívá, zahrada vyžaduje pěstební zásahy. Doporučení: (1) v participaci s provozovatelem areálu ověřit potřeby na vybavenost areálu (mobiliář apod.) (2) provézt pěstební opatření na stávajících dřevinách, zmlazení keřových skupin, dílčí probírky apod. (3) vyvarovat se nekoncepčních úprav, chaotickému doplňování a zahušťování zeleně a umísťování nesourodých a charakterem nevhodných prvků mobiliáře, vybavenosti či povrchů
165	**ZS**	Bukovice u Jeseníka	a	100	sportovní hřiště, ul. Nová	1 947	P	2	2	3	2	2	2	4	3	**S**	2	2	ano	1				**2**	areál dětského hřiště/sportoviště včetně parkově upraveného okolí a stromořadí. Z hlediska zeleně a hlavní sportovní plochy, plocha stabilní. V předprostoru je poničený mobiliář a lavičky. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na obvodovém lemu dřevin (2) dílčí oprava herních prvků (oplocení a sítě) (3) obnova laviček a mobiliáře
166	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Seč u Jeseníka	a	100	K Vodě, Příčná	7 841	P	3	3	4	3	3	N	bez	3	**s**	3	3						**1**	Boční doprovodné lemy podél komunikace zajištující obslužnost obce. V částech ojediněle stromy, nebo segmenty zbytků stromořadí, v částech charakter předzahrádek. V částech s horším stavem komunikace je funkčnost plochy na hraně stability. Prostorově omezené podmínky dalšího rozvoje (šířka, svahy, průjezdnost, ing. sítě). Doporučení: (1) udržovat primárně přehledné a bezpečné (údržba rozhledových poměrů, redukce navazujících náletů/probírky, pěstební opatření na vzrostlých dřevinách) (2) neumísťovat nesourodou výsadbu znesnadňující údržbu trávníkových ploch.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
167	**ZV**	Seč u Jeseníka	č	96	Dětřichov, okolí rybníka - ul. Nová	1 195	V	3	3	3	4	4	N	bez	3	**S**	3	3						**2**	břehové porosty podél rybníku. Plocha pod svahem a celkově obtížně přístupná, v části oplocená. Doprovodné porosty mají spíše ekologickou funkci, než rekreační využití. Doporučení: (1) ojedinělé pěstební opatření/probírky v návaznosti na plánovaný provoz okolí a zabezpečení nutného přístupu k ploše
168	**U**	Seč u Jeseníka	č	90	Cyklistické odpočívadlo Hammersdorf	952	P	2	2	3	3	4	1	2	3	**S**	2	2			ano			**2**	parkově upravená plocha v okolí cyklistického odpočívadla s posezením. Doporučení: (1) dílčí probírky/pěstební opatření na navazujícím porostu dřevin (2) nepovedené výsadby v prudkém svahu v mulčovací textilii kompletně nahradit: tj. strhnout textilii a realizovat výsadbu rozrůstaných půdopokryvných rostlin - vazba na extenzifikaci udržovací péče (3) vhodné upravit okolí kontejneru na tříděný odpad
169	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	a	100	Zátiší, komunikace k zahrádkám z ul. Šumperská	13 661	P	3	3	4	3	3	N	bez	3	**s**	3	3						**1**	Boční doprovodné lemy podél komunikace zajišťující obslužnost obce Bukovice. V částech ojediněle dřeviny, v částech charakter předzahrádek Prostorově omezené podmínky dalšího rozvoje (šířka, průjezdnost, ing. sítě). Doporučení: udržovat primárně přehledné a bezpečné (údržba rozhledových poměrů, ojediněle redukce dřevin (2) neumísťovat nesourodou výsadbu znesnadňující údržbu trávníkových ploch.
170	**T**	Bukovice u Jeseníka	č	89	plocha podél ul. Šumperská v místě křížení ul. Rejvízská	758	P	2	2	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	2						**1**	Porost ve svahu, funkce clony. Dílčí pěstební zásahy a probírky/redukce náletů.
171	**T**	Bukovice u Jeseníka	č	96	Mlýnská směrem k čerpací stanici	2 968	P	3	3	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	2	ano	3	ano			**2**	Izolační lem podél silnice. Doplnit kostru listnatých stromů, pěstební opatření na stávajících. Zvážit dosadby keřového patra. Trávníkové plochy udržovat extenzivně.
172	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	n	0	čerpací stanice MOL, Šumperská	10 842	P	3	3	3	3	3	1	2	3	**S**	2	2			ano			**2**	Okolí benzinové stanice, včetně navazující porostu. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření na doprovodných porostech (2) zvýšit údržbu svahů vedoucí k benzinové stanici, nebo převod trávníků na plošné půdopokryvné výsadby. (3) vyvarovat se nekoncepčních nesourodých výsadeb.
173	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	č	40	Mlýnská	6 249	P	2	3	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	doprovodné lemy podél komunikace. Převážně trávníkové lemy, v částech ojediněle dřeviny, nebo přesahy okolních porostů. Prostorově (šířka) omezené možnosti rozvoje. Doporučení: (1) plochy udržovat přehledné, ojedinělé probírky/pěstební opatření a redukce náletů na sousedních porostech přiléhajících ke komunikaci.
174	**O**	Bukovice u Jeseníka	a	100	Mlýnská, přilehající pozemek k domu č.p. 397	809	P	3	bez	bez	bez	4	N	bez	3	**N**	3	1	ano					**3**	zbytková plocha zeleně zarůstajícím trávníkem a plevelem bez dřevin. Územní rezerva pro další rozvoj dle územního plánu (funkce: smíšené obytné venkovské). Případné úpravy koncepčně koordinovat v návaznosti na úpravu navazujících ploch č.134, č.216.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
175	**ZV**	Bukovice u Jeseníka , Seč u Jeseníka	n	0	Vrchovištní potok a doprovodné porosty	26 420	P	2	2	3	3	4	N	bez	2	**S**	3	3	ano					**3**	Vrchovištní potok a doprovodné porosty. Cenná především ekologický funkce navazujících prostů. Plochy v částech poškozené povodní. Doporučení: (1) Pro potřebnou ochranu zástavby je nutné primárně průtočné, kapacitní a stabilní koryto. (2) dílčí opravy po povodní - zde doporučujeme spolupráci vodohospodářů a krajinářských architektů s cílem zajištění protipovodňové ochrany a současně i dílčí zatraktivnění ploch přímo navazujících na ostatní aktivity v území, (3) pěstební opatření na doprovodných prosotech (ošetření stromů, probírky, redukce expanzivních náletů apod. Detailní popis a ukázka možného přístupu k "Říční krajiny" Jeseníku viz PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ
176	**R**	Bukovice u Jeseníka	č	96	Za Podjezdem, golfové hřiště	18 829	V	3	2	3	3	4	2	4	3	**N**	3	2						**3**	areál bývalého golfového hřiště. Plocha zarůstá ladem. V ÚP plocha vedena jako plocha změny: K 90 Rekreace na plochách přírodních. Ověřit možnosti dalšího využití a napojení na další aktivity v okolí (nyní izolované)
177	**O**	Jeseník	a	100	Pomník obětem čarodějnických procesů, Priessnitzova	7 726	P	1	2	4	3	3	3	3	2	**S**	3	3					U	**3**	část sadovnicky upravené plochy v extravilánu města podél hlavní příjezdové cesty do areálu lázní. Plocha tvořena vzrostlými stromy podél komunikace. V ÚP plocha vedena zeleň přírodní navržena ke změně na veřejné prostranství. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) dílčí redukce náletů a udržování přehlednosti plochy (3) Na chodník v této části navazuje návrh zpracpovaný městským architektem (koncepční skica) drobné úpravy kolem pomníku – podklad pro žádost o dotace. Doporučujeme realizaci této koncepce. Obecně se vyvarovat chaotických a nesourodých dosadeb zahušťující plochu.
178	**H**	Jeseník	a	100	Městský hřbitov Jeseník	19 054	O	1	2	3	2	2	2	2	2	**S**	2	2						**2**	V areálu hřbitova kvalitní cestní síť žulových kostek a relativně mladé stromořadí z jasanů a javorů. Doporučení: (1) kontrola stavu stávajících dřevin, na části starších nutné pěstební opatření s ohledem na zdravotní stav a stabilitu, na mladších výsadbách a obvodových stromořadích zdravotní řezy a dílčí úpravy podchozích výšek (2) v případě budoucích náhradeb za starší dožívající dřeviny koordinovat veškeré výsadby s krajinářským architektem města s cílem pietního a kompozičního významu areálu (3) s architekty města zvážit vytvoření adekvátních zástěn pro stávající plastové kontejnery na bioodpad a odpad, nynější stav vzhlem neadekvátní k pietnímu charakteru místa
179	**ZB**	Jeseník	č	87	sídl. pod Chlumem	71 138	P	2	1	4	3	2	3	4	2	**N**	2	2	ano	20	ano			**4**	doprovodné plochy rozlehlého sídliště. Z pohledu zeleně je kvalitně založena kostra dřevin, s dílčí potřebou pěstebních opatření a zásahů (část dřevin ke kácení, část k ošetření). Na většině plochy absentuje mladší výsadba. Z pohledu vybavenosti, technických prvků, stavu cestní sítě a povrchů je plocha na hraně stability až nestabilní. Doporučení: (1) s ohledem na rozsah zpracovat jednoduchou koncepci revitalizace sídliště řešící, jak zpevněné povrchy, parkování, hospodaření s dešťovou vodou, vybavenost tak i koncepční dosadbu nové generace stromů, posílení pohledové clony směrem na hřbitov a celkovou revitalizaci plochy. Na centrální otevřené trávníkové ploše potenciál pro zřízení parku, či centrální volnočasové vybavenosti pro celé sídliště. Poznámka: město má již zpracovanou dokumentaci: "Regenerace sídl. pod Chlumem". V rámci rozpracování této dokumentace, doporučujme v maximální možné míře: respektovat hodnotné stávajících dřevin a dále pak principy řešení modrozelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodu (viz obecná doporučení v průvodní zprávě tohoto dokumentu)

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
180	**ZZ**	Jeseník	n	0	Denní stacionář, Seifertova	6 121	V	2	2	4	3	3	3	3	3	**S**	2	2	ano	5				**2**	denní stacionář. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých dřevinách, koncepční doplnění především listnatých stromů - jako podsadby a náhrady za dožívající jedince
181	**ZZ**	Jeseník	č	94	Seifertova, okolí azylového domu	2 805	V	2	1	4	3	3	2	3	3	**S**	2	3	ano	5	ano			**2**	azylový dům a jeho zahrada. Část plochy vyhrazena, část předprostoru veřejně přístupná. Doporučení: (1) pěstební opatření na vzrostlých stromech (2) koncepční podsadby a dosadby do volných ploch (ideálně lem dřevin podél parkoviště) (3) doplnění a obnova vybavenosti mobiliáře a herních prvků (4) zvážit doplnění keřového patra do části plochy z důvodu alespoň mírného pocitu soukromí v zadní části zahrady
182	**ZB**	Jeseník	č	89	Raisova, okolí bytových domů	12 581	P	2	2	4	3	3	4	4	3	**N**	2	2	ano	5	ano			**4**	doprovodné plochy podél bytových domů, plochy tvořeny cennou kostrou vzrostlých dřevin (avšak s potřebou pěstebních opatření), z hlediska stavu vybavenosti, cestní a parkovací sítě je plocha nestabilní. Doporučení: (1) v participaci krajinářský architekt a dopravní inženýr zpracovat studii za (a) zpevněných povrchů a parkovacích stání (b) doplnění mobiliáře a vybavenosti (c) dílčí dosadby stromů. Z této studie pak vycházet při plánování dalších úprav. Do té doby pouze pěstební opatření na dřevinách a vyvarovat se nekoncepčního doplňování vybavenosti či zeleně
183	**ZD**	Jeseník	č	87	plocha v místě křížení ulic Zlatá stezka a Husova	11 903	P	2	3	3	2	2	N	bez	3	**S**	2	2						**1**	doprovodné lemy zeleně podél komunikace. Většina plochy tvořena trávníky, v části předzahrádky výsadby dřevin či nálety. Doporučení: (1) s ohledem na omezené prostorové parametry ulice, plochy zeleně primárně udržovat tj. pravidelné kosení trávníků, redukce keřových skupin a náletů (a to včetně těch zasahujících ze sousedních ploch), ojedinělé pěstební opatření na stromech. Vyvarovat se nekoncepčních dosadeb znesnadňujících údržbu trávníkových ploch či tříštící charakter ulice
184	**ZK**	Jeseník	n	0	Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník	14 958	V	3	2	4	3	3	3	4	3	**S**	2	3	ano	10				**3**	rozsáhlý areál střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník. V areálu cenná kostra vzrostlých listnatých stromů a obvodového pláště. Ostatní plochy však postupně dožívají, jak z pohledu vybavenosti tak absentující novou výsadbou zeleně. Doporučení: (1) v participaci krajinářský architekt a zástupci školy zpracovat jednoduchou koncepční studii respektující potřeby školy pro využití areálu, tak současné principy práce se zelení v obdobných areálech. Z této studie dále vycházet při dalších výsadbách zeleně, či doplňování vybavenosti či edukačních nebo jiných prvků
185	**ZD**	Jeseník	č	55	předprostor skladů, ul. U Jatek	3 858	P	4	2	4	3	4	N	bez	3	**N**	3	3	ano	6				**2**	zbytkové plochy zeleně tvořeny trávníkovými plochami a pásem trávníku včetně vzrostlých topolů směrem ke korytu řeky. Doporučení: (1) celkové úpravy plochy realizovat až ve vazbě na celkové úpravy podél koryta řeky. Vhodné by bylo doplnění lemujícího stromořadí a pravidelná údržba trávníkových ploch. Na stávajících topolech nutné pěstební opatření.
186	**ZD**	Jeseník	a	100	Vančurova	1 126	P	1	1	3	3	4	N	bez	3	**S**	2	3						**2**	doprovodné ostrůvky zeleně podél komunikace. Plochy kvalitně založeny, ale absentuje udržovací péče. Doporučení: (1) zvýšit intenzitu udržovací péče, odstranit nálety, odplevelit, řez na keřích
187	**ZB**	Jeseník	č	65	okolí bytových domů ul. Vančurova	1 881	V	3	2	4	3	3	4	4	3	**N**	2	2	ano					**3**	zahrady přiléhající k bytovým domům. Oploceno a využíváno obyvateli domu jako ,,soukromé" zahrádky. Z pohledu zeleně i vybavenosti, v nevyhovujícím stavu. Doporučení: (1) plochy celkově revitalizovat. Úpravy zeleně nedělat, dokud nebudou vyřešeny stavebně technické úpravy na domech či zahradách

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
188	**ZB**	Jeseník	č	82	okolí bytových domů ul. Zlatá stezka	12 946	P	4	2	3	2	2	3	3	3	**S**	2	2	ano	10	ano			**3**	doprovodné plochy podél bytových domů. Doporučení: (1) v participaci s krajinářským architektem zpracovat plán nových výsadeb stromů s cílem vytvoření základní prostorové kostry listnatých stromů v území (adaptace na klimatickou změnu, základní prostorová struktura) současně však plochu nezahltit a nepřecpat (2) dílčí obnova mobiliáře a vybavenosti
189	**U**	Jeseník	n	0	Bezručova, Evangelický kostel	11 175	O	2	1	3	3	3	3	3	3	**S**	2	3	ano					**3**	parkově upravená plocha navazující na Evangelický kostel. Na ploše cenná kostra vzrostlých dřevin, na části plochy již rozsáhlé nové výsadby. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech, redukce náletů (2) pokračovat s obnovou, s cílem respektovat historický a kulturní význam plochy
190	**U**	Jeseník	a	100	okolí Pomníku Josefa Raymanna	8 141	P	2	1	4	3	3	4	3	2	**S**	2	3						**3**	parkově upravená plocha s kostrou cenných vzrostlých dřevin unikátních rozměrů. Z pohledu zeleně je plocha stabilní a vyžaduje pouze pěstební opatření, z pohledu vybavenosti je plocha na hraně stability. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech, dílčí redukce a zmlazení keřů, redukce keřů zasahujících do obvodového chodníku podél plochy zeleně (2) ověřovací studií v participaci krajinářský architekt a dopravní specialista ověřit možnosti úpravy jednoduché cestní sítě, v místě stávajících vyšlapaných pěšin a případného doplnění mobiliáře (3) vyvarovat se redukce zeleně a umísťování neadekvátních prvků
191	**ZC**	Jeseník	n	0	okolí supermarketu Lidl, Bezručova	32 032	P	4	3	3	3	2	3	3	2	**N**	2	2	ano		ano	ano		**3**	parkoviště a okolí podél obchodních domů. Téměř chybí stromová kostra území = plocha tak minimálním pozitivním dopadem na adaptaci na klimatickou změnu. Doporučení: (1) dle možností ing. sítí a při dalších úpravách/rekonstrukcích ploch v budoucnu doporučujeme výsadbu vhodných druhů středně korunných listnatých stromů (nutno zajistit prokořenitelný prostor - např. technologie výsadby stromů do strukturálních substrátů). Poznámka: město má již zpracovanou koncepci: "*NAPOJENÍ OBCHODNÍ ZÓNY, Ing. arch. David Zatloukal, 2024* ", řešící možnosti napojení přes řeku Bělou. Jedná se o zajímavé urbanistické řešení, které rozvíjí pěší průchodnost města a celkově i spojitost celého města. Doporučujeme pokračovat v dalších krocích PD tohoto záměru, ve vazně na celkové řešení případných úprav okolí Bělé po povodních.
192	**ZD**	Jeseník	a	100	plocha poblíž garáží - ul. Bezručova	5 400	P	3	1	4	3	4	N	bez	3	**N**	2	3	ano	3	ano			**3**	doprovodná zeleň podél garáží a přilehlého parkoviště. Na ploše je cenná kostra vzrostlých dřevin, avšak s potřebou pěstebních opatření. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech (2) redukce náletů a zmlazení keřových skupin (3) dosadba nových listnatých stromů do volných ploch (4) prostor podél garáží s omezenými možnostmi dalšího rozvoje - tyto plochy primárně pouze udržovat
193	**ZD**	Jeseník	č	91	Otakara Březiny	5 753	P	4	2	3	3	3	N	bez	3	**N**	3	2			ano			**4**	doprovodné lemy podél komunikace. Okolní plochy poničené povodní. Plochu nyní pouze udržovat a udržovat přehlednou. Další potenciální úpravy, až při úpravách plochy v budoucnu v souvislosti s úpravou okolních objektů. Prostorové omezené možnosti většího rozvoje. Poznámka: *město má již zpracovánu studii: PUDIS a.s./2024 Dopravní studie v úseku O. Březiny (Technické služby) – Lipovská v Jeseníku", která okrajem území prochází a dále pak pokračuje na ulici Vodní, O. Březiny a Lipovská* ". Současně má město zpracovanou dopravní studii pro umístění cyklostezky na ul. O- Březiny (2020). Při dalším rozpracování těchto studií doporučujeme maximální možné míře respektovat obecné doporučení na uplatnění zeleně, definované v textové části technické zprávy tohoto dokumentu (SSSZ).

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
194	**KE**	Jeseník	n	0	plocha v okolí - Beeckmanův kříž, ul. Otakara Březiny	14 022	P	2	2	3	3	4	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	porosty ve svahu, cenná stabilizační, mikroklimatická, pohledová funkce. Plochy udržovat lesnickým způsobem, pěstební opatření na okrajových stromech s ohledem na provozní bezpečnost v okolí
195	**ZZ**	Jeseník	a	100	azylový dům, ul. Otakara Březiny	1 789	V	4	2	3	2	3	3	4	3	**N**	2	2	ano		ano			**3**	okolí azylového domu. V participaci se zaměstnanci azylového domu vhodné doplnit vybavenost (lavičky, mobiliář), případně další náplň. Zvážit doplnění například dvou ovocných stromů do zadní části zahrady.
196	**O**	Jeseník	č	92	plocha za azylovým domem, ul. Otakara Březiny	1 148	P	4	1	3	3	4	1	4	3	**N**	3	2	ano	1				**2**	svah směrem k zahr. kolonii Českého zahrádkářského svazu, včetně staršího schodiště v rozpadu. V případě zpřístupnění plochami Českého zahrádkářského svazu nebo zprůchodnění ploch směrem k lázním, bude nutné obnovení schodiště
197	**ZB**	Jeseník	č	78	okolí domu čp.228, ul. Otakara Březiny	1 653	P	4	2	3	3	4	3	3	3	**S**	2	2	ano	2	ano			**2**	okolí bytového domu. Plocha využívána jako soukromá zahrada
198	**U**	Jeseník	č	92	Wesselényiho pramen	756	P	4	2	3	3	4	3	4	2	**N**	2	3	ano	2	ano	ano		**3**	Wesselényiho pramen a bývalá zahrada včetně edukační tabule. Plocha má zajímavý historický kontext a význam. Současná úprava celé plochy však tomuto významu neodpovídá. Doporučení: (1) redukce náletů výmladků a probírka/zmlazení keřových skupin (2) krajinářským architektem vytvořit koncept jednoduchých vhodných dosadeb do otevřené plochy bývalé zahrady s cílem náznakové reminiscence původní podoby, včetně úpravy pěšiny/pochozích ploch
199	**ZB**	Bukovice u Jeseníka	č	67	plocha v místě křížení ul. Slunná a Zátiší	1 061	V	4	2	3	3	3	4	4	3	**N**	2	2	ano					**3**	okolí bytového domu. Plocha využívána jako zahrada, avšak nyní bez vybavenosti a základní kostry zeleně. Doporučení: (1) dle záměru města na využití objektu vhodné plochu adekvátně doplnit o zeleň a vybavenost
200	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	a	100	Parkoviště Rejvízská	1 279	P	3	2	4	3	2	N	bez	3	**S**	2	2	ano	5	ano			**2**	parkoviště před hřbitovem, doprovodné plochy zeleně. Ve zpevněné ploše je vzrostlý jasan s potřebou detailní kontroly. Dále jsou součástí plochy úzké doprovodné lemy zeleně. Doporučení: (1) detailní kontrola vzrostlého jasanu a dle limitů ing. sítí zvážit výsadbu malokoruného stromořadí (např. okrasné třešně do trávníkového svahu směrem ke hřbitovu)
201	**H**	Bukovice u Jeseníka	č	90	Hřbitov Jeseník - Bukovice	17 470	O	1	2	3	3	2	2	2	2	**S**	2	3	ano					**3**	areál hřbitova včetně okolí kostela, smuteční síně a obvodové izolační clony situované za oplocením hřbitova. Pěstební opatření na ploše probíhají v upravených částech kvalitně. V upravených částech nově vysazená kvalitní zeleň i kvalitní dílčí rekonstrukce technických prvků. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči a údržbě (2) nutná detailní kontrola stavu stromů, část vzrostlých stromů s potřebou pěstebních opatření (např. vzrostlé buky podél hřbitova) (3) rozvojová péče o mladé výsadby stromů (výchovné řezy, úprava pochozích či podjezdných výšek) (4) zvážit v participaci s městským architektem či autorem úprav hřbitova, vytvoření adekvátních zástěn pro krytí nádob na odpady
202	**ES**	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha podél hřbitova a ul. Vysněná	1 415	P	2	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	2	2						**1**	plocha má charakter ovocného sadu ve svahu přiléhající ke hřbitovu. V ÚP vedeno jako: plochy smíšené obytné venkovské, stabilizované. Doporučení: ve vazbě na bezprostřední blízkost hřbitova se vyvarovat jakýchkoliv úprav, které by snižovaly, nebo nevhodně doplňovaly/snižovaly pietní a klidovou funkci hřbitova.

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
203	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	č	89	Vysněná, Rejvízská, Nábřežní	5 802	P	4	3	3	3	3	N	bez	3	**N**	2	2	ano					**3**	doprovodné plochy podél komunikace. Plocha a okolí poškozeno povodní. Doporučení: (1) úpravy zeleně provádět až po dokončení úprav, jak okolí vodního toku, tak poškozených cest a parkovišť. V rámci projekční přípravy a koordinace vytvořit prostor pro výsadbu malo až středně korunného lemujícího stromořadí
204	**ZC**	Bukovice u Jeseníka	n	0	Probační a mediační služba - ul. Nábřežní	1 831	P	3	2	4	3	2	4	3	3	**S**	2	2	ano	6				**2**	předprostor úřadu včetně přilehlého parkoviště. Doporučení: (1) detailní kontrola a pěstební opatření na stávajících dřevinách (2) dle limitů ing. sítí zvážit doplnění obvodového stromořadí do trávníku podél parkoviště (3) zvážit doplnění laviček do předprostoru (4) zvážit nahrazení úzkých doprovodných zbytkových pásů trávníku pásem půdopokryvných keřů (snížení nákladů na pravidelnou udržovací péči)
205	**T**	Bukovice u Jeseníka	č	54	zadní trakt podél výrobního areálu - ul. Nábřežní	1 085	V	2	2	4	3	2	N	bez	3	**S**	3	2	ano					**2**	izolační clona z bříz podél výrobního areálu. Cenná hygienická funkce. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stavu bříz, realizace pěstebních opatření, ve střednědobém horizontu plánování vhodné koncepční obnovy
206	**ZB**	Bukovice u Jeseníka	č	83	sídliště - ulice Habrová, Sládkova, Erbenova	15 769	P	3	1	4	3	2	3	3	2	**S**	2	3	ano	15				**3**	areál sídliště a navazujících ploch. Plocha částečně poškozena povodní. Cenná kostra vzrostlých dřevin, některé však již s potřebou ošetření. Doporučení: (1) detailní posouzení jednotlivých dřevin a realizace pěstebních opatření (2) v participaci krajinářský architekt a dopravní specialista zpracovat koncepci možné revitalizace sídliště, primárně se jedná o úpravu parkovišť, parkovacích stání, chodníků a pochozích ploch, doplnění vybavenosti a mobiliáře (na části ploch nové lavičky, avšak chodníky, pochozí povrchy, odpadkové koše, pískoviště a ostatní už na hraně životnosti). Koncepce by měla řešit i principy hospodaření s dešťovou vodou
207	**ZK**	Bukovice u Jeseníka	a	100	ZŠ Jeseník - Nábřežní	14 019	V	3	2	3	2	2	2	3	3	**N**	2	2	ano		ano			**3**	areál školy včetně sportoviště a veřejně přístupného předprostoru. Poničeno povodní. V předprostoru kvalitní nové výsadby zeleně. V areálu školy umístěna i dočasná škola z kontejnerů. Úpravu areálu a doplnění zeleně včetně vybavenosti řešit v souvislosti s likvidováním následků povodní. Práce koordinovat. Na plochu ideálně umístit obvodové listnaté stromořadí oddělující sportovní areál, v participaci se zástupci školy obnova chybějící/poničené vybavenosti, klást současně důraz na edukační funkci
208	**O**	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha v blízkosti parkoviště - ul. Rejvízská	1 033	P	4	2	4	3	4	N	bez	3	**N**	3	2	ano	10	ano		T	**3**	zbytkové plochy zeleně podél parkoviště ve svahu oddělující zástavbu a okolní průmyslový areál. Plochy zarůstají nálety, stávající dřeviny s potřebou zásahu. Doporučení: (1) ošetření stávajících dřevin (2) plochu převézt na izolační clonu ideálně formou dosadby stromového patra
209	**ZD**	Bukovice u Jeseníka , Seč u Jeseníka	č	93	Strmá, Na Mýtince	15 677	P	3	3	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	převážně úzké doprovodné pásy zeleně podél komunikace. Prostorově omezené podmínky dalšího rozvoje. Doporučení: (1) plochu primárně udržovat přehlednou a bezpečnou tj. kosení trávníků, redukce náletů, dílčí probírky a ojedinělé pěstební opatření na stávajících dřevinách
210	**ZB**	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha v místě křížení ul. Šumperská a Rejvízská	975	P	4	2	3	3	3	4	4	3	**N**	2	2	ano		ano			**4**	zahrada v okolí bytového domu. Plocha využívaná jako ,,soukromá" zahrada. Plocha výrazně poničena povodní. Doporučení: (1) plochu zeleně kompletně nově založit

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
211	**ZB**	Bukovice u Jeseníka	č	76	okolí domu č.p. 135, ul. Šumperská	3 315	V	2	2	4	2	2	2	2	3	**S**	2	2						**1**	plocha využívaná jako ,,soukromá" zahrada u bytového domu
212	**T**	Bukovice u Jeseníka	č	93	plocha podél ul. Šumperská před domem č.p. 135	379	P	1	1	3	3	3	N	bez	3	**S**	3	2						**2**	izolační clona oddělující komunikaci od navazujícího bydlení. Doporučení: (1) dílčí pěstební opatření, probírka a ošetření vzrostlých stromů. Funkci clony neredukovat
213	**U**	Bukovice u Jeseníka	a	100	dětské hřiště - Na Zahrádkách	4 093	P	2	2	4	3	3	2	3	2	**S**	2	3	ano	3				**2**	plocha kolem dětského hřiště a sportoviště. Doporučení: (1) s ohledem na provozní bezpečnost nutné pěstební opatření na stávajících vzrostlých stromech. Jeden z jasanů prosychá (nutno ověřit majetkové vztahy, jasan pravděpodobně na soukromé parcele) (2) zvýšit intenzitu udržovací péče (3) zvážit doplnění listnatých stromů za fotbalovou bránou
214	**ZD**	Bukovice u Jeseníka	č	90	U Sokolovny, Na Zahrádkách, Na Středisku	7 891	P	3	2	4	2	2	N	bez	3	**S**	2	2						**1**	doprovodné plochy podél komunikací, v části charakter předzahrádek. Doporučení: (1) s ohledem na omezené prostorové podmínky a šířku ulice, plochy zeleně primárně pouze udržovat. Vyvarovat se chaotického umísťování nové zeleně znesnadňující racionální údržbu trávníkových ploch a rozhledové poměry v lokalitě
215	**ZB**	Bukovice u Jeseníka	č	86	okolí bytových domu ul. Šumperská	3 715	P	4	2	3	3	3	5	5	3	**N**	2	2	ano		ano			**4**	okolí bytových domů. Plocha kompletně poničena povodní. Doporučení: (1) plochu zeleně včetně vybavenosti, parkovacích stání apod. nutno zcela nově založit. Doporučujeme vycházet z principů definovaných v textové části této práce. Současně doporučujeme posílit izolační clonu směrem od silnice
216	**O**	Bukovice u Jeseníka	č	78	Šumperská navazující na řeku - Bělá	1 284	P	4	bez	bez	bez	3	N	bez	2	**N**	3	1	ano				U	**5**	plocha navazující na vodní tok, kompletně poničena povodní. Nyní se na ni nachází skládka suti po povodni. Další rozvoj dle územního plánu (v ÚP vedeno jako: zeleň ochranná) a celkové úpravy vodního toku Bělá po povodních. V rámci rozvoje respektovat doporučení v textové části této práce. Principům rozvoje "Říční krajiny" věnována samostatná část v části: PŘÍLOHA 02: INSPIRATIVNÍ TABULE MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ. Doplněk: 2025/12: Pro lokalitu již zpracována koncepční studie od AOPK (Mgr. Michal Krejčí) řešící úpravu přírodě blízkým způsobem a současně navrhující rozšíření této plochy o navazující parcely (viz vlastní studie) z důvodu zajištění potřebné funkčnosti opatření. S principiálním řešením této studie se shodujeme a doporučujeme ji rozpracovat do dalších kroků. V návrhové části je tak hranice zvětšena skrze soulad s citovanou studií.
217	**T**	Bukovice u Jeseníka	č	51	plocha v místě křížení ul. Šumperská a I/60	1 120	P	3	2	4	3	3	N	bez	3	**N**	3	2	ano	6	ano			**2**	pozůstatek izolační clony, plocha pravděpodobně poškozena při povodni. Doporučení: (1) s ohledem na lokaci doporučujeme výsadbu malo až středněkorunného stromořadí a celkovou úpravu plochy
218	**VD**	Bukovice u Jeseníka	a	100	plocha, ul. Na Středisku	307	P	1	1	4	3	3	N	bez	3	**S**	2	3						**2**	významný detail v podobě tří vzrostlých lip. Stromy s potřebou detailní kontroly a pěstebního opatření. Plochu v budoucnu neredukovat například na úkor parkoviště apod.
219	**U**	Bukovice u Jeseníka	a	100	Skatepark Jeseník, ul. Šumperská	4 453	O	1	1	3	2	2	1	1	2	**S**	2	2						**2**	areál skateparku. Na okraji plochy obvodové stromořadí, směrem k vodnímu toku zasahuje okraj doprovodných porostů. Plocha kvalitně a nově založena. Doporučení: (1) pokračovat ve stávající péči (2) rozvojová péče o nové výsadby dřevin (3) dílčí pěstební opatření na vzrostlých stromech, včetně stromů z porostu od vodního toku

A) PLOCHY ZELENĚ

							AKTUÁLNÍ STAV										ROZVOJ								
Číslo plochy	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Výměra plochy (m(2)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných veget. prvků	Věková struktura dřevinných veget.prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy	Průměrný kvalitativní stav technických prvků	Význam plochy	**Celková stabilita plochy**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výs. stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny keřů	Dosadby - Záhony květin	Změna funkčního typu zeleně (návrh)	**Cílový stav - návrh**	**Cílový stav plochy zeleně či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
220	**O**	Jeseník	n	0	VKP Jesenické rhododendrony	917	V	2	2	4	3	3	N	bez	3	**S**	2	3						**2**	Plocha vedena jako registrované VKP *Jesenické rhododendrony - registrace 2. 12. 1996 - dvě skupiny vzrostlých pěnišníků (rhododendronů) na ploše 600 m2 na pozemku parc. č. 1178/8, k. ú. Jeseník, odhad stáří 75-85 let* . Doporučení: (1) pěstební opatření na ostatních vzrostlých stromech (2) ochrana předmětných pěnišníků a jejich nenarušení stavební či jinou činností.

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV								ROZVOJ						
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
1	**ST**	Jeseník	a	100	Poštovní	130	P	1	1	3	2	2	2	S	2	2				2	Doporučení: zdravotní řezy, úprava podchozí a podjezdné výšky
2	**ST**	Jeseník	a	100	Lipovská, poblíž parkoviště	232	P	1	1	1	1	1	2	S	2	1				1	nově založeno lipové stromořadí. Důležitá urbanistická funkce v budoucnu. Doporučení: (1) důsledná rozvojová péče, výchovné řezy a postupně úprava podchozí výšky
3	**ST**	Jeseník	č	30	Priessnitzova alej	1 105	P	3	1	3	3	3	1	S	2	3	ano	10		3	hlavní stromořadí propojující areál lázní s městem. Plocha vedena jako VKP: *Priessnitzova alej - registrace 14. 4. 1999 - více druhová alej - cca 220 stromů značného stáří a vzrůstu podél silnice spojující město a lázně, částečně obnovená* . Stromořadí tvořeno lípami v částech směrem k městu mezernaté s dospělými až dožívajícími lípami s vysokou potřebou pěstebních zásahů. V části procházející vlastním areálem lázní se poté jedná o mladší lípy s potřebou výchovných řezů a úprav podchozích a podjezdných výšek. Stromořadí kompozičně a urbanisticky celoměstsky významné. Doporučení: (1) pravidelná kontrola stromořadí, realizace pěstebních opatření, úpravy podchozích a podjezdných výšek, redukce náletů a dosadby. Dosadby neprovádět nahodile, ale segmentově, tak aby mělo stromořadí jednotnou věkovou strukturu respektive jednotně působící věkové segmenty. Vyvarovat se dosadbám kus za kus. S ohledem na toto postupně plánovat i obnovy
4	**ST**	Jeseník	a	100	Slezská	62	P	1	4	3	2	2	3	S	2	2				1	
5	**ST**	Jeseník	a	100	Lipovská, poblíž autobusové zastávky	35	P	1	2	4	3	2	3	S	2	2				2	Nutná detailní kontrola stavu stromů - z toho pak případné pěstební opatření
6	**ST**	Jeseník	n	0	podél komunikace I/60	357	P	1	2	1	2	3	3	S	3	2	ano	3		2	nově založené stromořadí. Doporučení: (1) kvalitní rozvojová péče (2) dosadba výpadku
7	**ST**	Jeseník	a	100	V Aleji	217	P	1	1	1	1	1	2	S	3	2				2	nově založené mladé stromořadí. Doporučení: (1) pokračovat v rozvojové péči tj. zálivka, pletí závlahových míst, výchovné řezy a včasná úprava podjezdné a podchozí výšky
8	**ST**	Jeseník	a	100	Kalvodova	81	P	1	3	2	2	3	3	S	3	2				2	dva segmenty ,,krajinného" stromořadí. Doporučení: (1) pěstební opatření na stávajících stromech, primárně výchovné řezy a úprava výšky nasazení koruny
9	**ST**	Jeseník	a	100	Priessnitzova	214	P	1	1	2	2	1	2	S	3	1				1	mladé lipové stromořadí podél hlavní příjezdové cesty do lázní. Doporučení: (1) důsledná rozvojová péče včetně výchovných řezů a úpravy podchozí a podjezdné výšky

B) STROMOŘADÍ

							AKTUÁLNÍ STAV									ROZVOJ						
Číslo stromořadí	**Funkční typ zeleně**	Katastrální území	Majetek města JES (a/n/č)	Majetek města JES (%)	Ulice/Název	Délka stromořadí (m)	Přístupnost	Prostorová struktura vegetačních prvků	Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků	Věková struktura dřevinných vegetečních prvků	Převažující zdrav. a pěstební stav dřevinných veg. prvků	Průměrná kvalita udrž. péče	Význam stromořadí	**Celková stabilita stromořadí**	Intenzitní třída údržby - návrh	Převažující potřeba obnovy či pěstebního zásahu	Prostor pro nové výsad.stromů	Počet ks možných výsadeb stromů - odhad	Dosadby - Keře, skupiny a lemy keřů	**Cílový stav stromořadí**	**Cílový stav stromořadí či upřesňující komentář k rozvoji, udržovací péči či stabilizaci plochy zeleně**
10	**ST**	Jeseník	č	37	Alšova	196	P	2	3	4	3	3	1	**S**	3	3	ano			**3**	Plocha vedena jako VKP: *Alšova - registrace 4. 2. 2002 - více druhová alej - cca 40 stromů značného stáří a vzrůstu podél komunikace pro pěší na pozemku parc. č. 2486, k. ú. Jeseník.* Stromořadí je v částech mezernaté, stromy jsou v různém zdravotním stavu. Doporučení: (1) nutné pěstební opatření na stromech (2) případné dosadby za výpadky neprovádět kus za kus, ale ideálně segmentově (cílem je předržet/obnovovat stromořadí alespoň v segmentech jednolité (jednověké, ieálné i jednodruhové) (3) stromořadí a jeho okolí nesystémově nedosazovat, zabránit pohledovému "ucpání" stromořadí - stromořadí je důležité i v dálkových pohledech a jako zelený pohledový horizont.

C) NOVÉ PLOCHY ZELENĚ

Označení nové plochy zeleně	Funkční typ nové zeleně	Funkční typ nové zeleně	Katastrální území	Majetek města JES	Majetek města (%)	Popis navrženého stavu	Navržené funkční využití či změny dané plochy dle územního plánu	Výměra plochy (m2)
N1	KR	zeleň krajinná rekreační	Bukovice	a	100	Již zpracována studie: *Aréna individuálních sportů Jeseník* (Ing.arch. Lehmann, 2020), který řeší: citace: "*Cílem je vytvořit v Jeseníku unikátní spojení několika sportovních a volnočasových aktivit společného, prostorového a provozního rámce – víceúčelového areálu v lokalitě Za Podjezdem jinak známém jako běžecký lyžařský areál Kasárna.* *Jde o vytvoření kombinace zázemí pro individuální sportovní aktivity v přírodě (běžecké aktivity, sportovní cyklistika a cykloturistika, koloběžky, kolečkové brusle, kolečkové lyže a v zimě běžecké lyžování), nově navržených zpevněných i osvětlených tras v jižní části území.* *Celek by měl být harmonicky zasazen do krajiny s maximální mírou respektu k území, jež se nachází na ploše Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při využití potenciálu, který území nabízí* ." Město má dále zpracováno: *Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb* (RNDr. Koutecká, 2023).	RN - rekreace na plochách přírodních	345 199
N2	ZB	zeleň obytných souborů	Jeseník	č	69	Město má již zpracovanou studii: *URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE LIPOVSKÁ-GOGOLOVA, AMTB s.r.o., 2021., která řeší kompletní přestavbu této plochy na bydlení, veřejný prosto a doprovodnou zeleň.* Při úpravách zeleně doporučujeme vycházet z této citované studie a v rámci rozpracování krajinářských úprav dále pak respektovat obecné doporučení vycházející z textové části tohoto dokumentu. Primárně se jedná u adekvátní uplatnění středně vzrůstné až vyšší zeleně v rámci uličních stromořadí a dále pak obecně o prvky hospodaření s dešťovou vodou a zelenomodrou infrastrukturou dle současných tendencí a trendů.	SC = smíšené obytné v centech měst	5 673
N3	KR	zeleň krajinná rekreační	Jeseník	č	92	Město má již zpracovanou studii: *KRAJINÁŘSKÁ STUDIE "PŘEDNÍ VRŠEK", Ing. Petra Malá/Kunovská, 2022),* která řeší principy krajinářských úprav okolí, respektující duch místa, historické a krajinářské souvislosti a pohledové vazby. Doporučujeme v rozpracován dalších kroků této studie a její realizaci (možno na etapy).	ZX zeleň specifická lázeňská	12 091
N4	U	parkově upravená plocha	Jeseník	č	89	Dle ÚP: Změna č.2/3: veřejná zeleň v lokalitě Kalvodova. V okolí již zpracována stude urbanistické zástavby - tato plocha má potenciál tvořit jednoduché "rekreační" zázemí (parčík) pro plánovanou zástavbu. Plocha nyní slouží jako územní rezerva pro založení parkově upravené plochy který bude sloužit jako "lokální park" budoucí zástavně. (kostra vyšší zeleně, základní vybavenost lokálního parčíku).	Změna č.2/3 ZV -veřejná prostranství, veřejná zeleň	3 469
N5	ZX	zeleň specifická lázeňská	Jeseník	č	62	Převzato z územního plánu (úp). V ÚP vymezeno jako Plochy zeleně specifické – lázeňské (ZX), která je určena pro procházky v přírodě ale s určitým civilizačním vybavením (veřejné osvětlení, lavičky, zastávky, apod.); zeleň bude udržovaná, nikoliv sadovnicky upravená. ÚP přímo definuje hlavní využití: Přírodní území na relaxační a ozdravné pobyty, procházky a turistiku.- Činnost v souladu s podmínkami ochrany vnitřního lázeňského místa, podléhá statutu VLÚ - Chodníky a pěšinky. Přípustné využití:- Drobná architektura – plastiky, sochy, altány, lavičky, informační prvky, - Obnova historických objektů, - Cyklostezky, pěší stezky, běžecké stezky, hippostezky. Podmíněně přípustné využití: - Stánky pro občerstvení, - Zeleň veřejná, sadovnicky upravená. S ohledem na význam této zeleně pro celkový obraz a charakter města Jeseník, doporučujeme striktní dodržení využití dle územního plánu a jakékoliv úpravy provádět poiue na základě předem odsouhlasené studie, zohledňující tyto specifika.	ZX zeleň specifická lázeňská	495 764
N6	T	zeleň ochranná	Jeseník	a	100	Založení izolační clony - zeleň ochranná od stávající železnice směrem k navržené funkci bydlení (Z 10 BI). Současně i funkce krajinářská a ekostabilizační.	ZO zeleň ochranná	3 872
N7	T	zeleň ochranná	Bukovice	č	20	Založení izolační clony od bydlení směrem k plánovanému obchvatu/přeložky silnice. Využití domácích dřevin a maximální možné zakomponování do typického krajinného rázu a začlenění do krajiny. Část izolační clony (lemů zeleně) lokalizováno i dále v extravilánu v souladu s uzemním plánem (krajinářská funkce).	ZO zeleň ochranná	83 052
N8	T	zeleň ochranná	Bukovice	n	0	Založení izolační clony (dle ÚP K72) oddělující funkci bydlení od plánované Technické infrastruktury proti sesuvu půdy (v ÚP záměr Z76) - koordinovat přípravu s tímto záměrem.	změna: K72 zeleň ochranná	5 899