



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Jeseník
Dopravní inspektorát Jeseník

Č. j. KRPM-71589-7/ČJ-2024-141106

Jeseník 3. července 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 1/8Městský úřad Jeseník
Odbor dopravy a silničního hospodářství
K. Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

Žádost o stanovisko k návrhu místní úpravy provozu ve věci návrhu úplné uzavírky mostu ev. č. 453H-001 Jeseník, staničení 0,005 km - stanovisko Policie České republiky
K č. j. MJ/40666/2024/ODSH/MK, ke sp. zn.: MJ/26490/2024/05/ODSH/MK

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát územního odboru Jeseník (dále jen "policie"), jakožto příslušný orgán policie, obdržel dne 2.7.2024 Vaši žádost o stanovisko k návrhu trvalé úpravy provozu pro stanovení místní úpravy provozu, který podal Olomoucký kraj, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 70960399, doručovací adresa: Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, ve věci:

úplné uzavírky mostu ev.č. 453H-001 Jeseník, staničení 0,005 km.

Časový termín pro navrženou úpravu provozu je v návrhu uveden: trvale. Místem uzavírky je „starý rejvízský most“ přemostující vodní tok Bělá na pozemku parc.č. 1529/1 v katastrálním území Bukovice u Jeseníka, s návazností na pozemní komunikace na pozemku parc.č. 317/1, 1524/3 a 192 v uvedeném katastrálním území. Součástí žádosti o uzavírku je návrh objížďky po mostě ev.č. 453-001 Jeseník, s připojením k silnici I/44.

Součástí žádosti je snímek základní mapy s vyznačením místa uzavírky, dále letecký snímek místa uzavírky, s naznačením polohy dopravního zařízení, vč. jeho délky, kterým má být uzavírka zajištěna, a také fotosnímky s návrhem provedení související úpravy provozu. Připojena je také hlavní prohlídka předmětného mostu, z níž mj. vyplývá nutné provedení opravy záchytného systému pro bezpečnost chodců.

Moravská 780/4
790 14 Jeseníkwww.policie.czTel.: 974773259
E-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

Důvod uzavírky: Nestandardní záchytný systém ovlivňující bezpečnost chodců, špatný technický stav mostu (nedostatek finančních prostředků na jeho opravy a údržbu), vyřazen ze silniční sítě na základě převzetí Městem Jeseník (dodnes neučiněno), náhradou vybudovaný nový most ev.č. 453-001 Jeseník v jeho blízkosti.

Po seznámení se s předloženou žádostí a návrhem změny trvalého dopravního značení, policie sděluje, že jakožto ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, dotčený orgán, vydává

SOUHLAS

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 téhož zákona, s návrhem místní úpravy provozu ve věci úplné uzavírky mostu ev. č. 453H-001 Jeseník, staničení 0,005 km, pro zajištění zejména řádné bezpečnosti chodců, kde byl majetkovým správcem mostu zjištěn nestandardní záchytný systém na uvedeném mostu,

za splnění následující podmínky:

- na ul. Rejvízská a na ul. Nábřežní bude na příjezdu k uzavřenému mostu ze všech 3 stran doplněno svislé dopravní značení č. IP 22 "Změna místní úpravy", aby bylo řádně upozorněno na změnu organizace dopravy a úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto zdůraznění pro aktuální označení dané změny se užije pouze na omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců.

Pokud bude výše uvedená podmínka splněna, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dále policie, ze shora uvedeného důvodu, ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích,

S O U H L A S Í,

s návrhem objízdné trasy při úplné uzavírce mostu ev. č. 453H Jeseník a to po pozemní komunikaci ul. Rejvízská, mostě ev. č. 453-001 Jeseník a silnici I/44 (ul. Šumperská) a obráceně.

Zpracoval:

por. Mgr. Jan Procházka

npor. Bc. Martin Šubrt
vedoucí oddělení