



Částečná uzavírka sil. II/453 ul. Rejvízská a MK ul. Krátká v Jeseníku.



Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledových podmínkách (např. umístění vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci, umístění stavebního materiálu a techniky atd...), při tvorbě kolon a při snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.), provoz řízen aplikací ručního řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle ust. § 79 zák. 361/2000 Sb., která bude vybavena a označena dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Vypracoval: Věsteř Lukáš	KOSBRODA
Datum: 16.3.2018	
Částečná uzavírka sil. II/453 ul. Rejvízská a MK ul. Krátká v Jeseníku.	
<small>Adresa provozovny: Pivovarská 2 Jeseník 787 01</small>	