


C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



POZNÁMKY

- NA VÝKRESE NEJSOU ZOBRAZENY SÍTĚ TECHNICKÉ INFRA
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ O E
- ZDROJ LETECKÉHO SNÍMKU: www.mapy.cz

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je přílohou jednotného environmentálního stanoviska sp. značky:

2/2026/151011
25.8.2026
Měšský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí



LETECKÝ SNÍMEK

Ing. Lukáš Pobořil
Digitally signed by Ing. Lukáš Pobořil
Date: 2026.05.19 15:20:06 +02'00'

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATA	VYPRACOVAL
001	XXXXXXXXXXXXXX	XX.XX.XXXX	XXXXXXXX
002			
003			
ARCHITEKT	STAVEBNÍK/OBJEDNATEL	DATA	ZHOTOVITEL
ZODP. PROJEKTANT, HP	HOTELLOVÁ ŠKOLA	21.04.2024	DOPOR. STAVEBNÍKA
Ing. Lukáš Pobořil	VINCENZE PRIESSNITZE A OA		ING. LUKÁŠ POBOŘIL
VYPRACOVAL	Dukelská 680,	FORMÁT	
Ing. Lukáš Pobořil	790 01 JESENÍK	A3	
	ICO: 005 77 391	MĚŘÍTKO	
	DIC: CZ00577391	1500	
			ICO: 220 25 898

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU "LABYRINT" HOTELOVÁ ŠKOLA VP JESENÍK										
NÁZEV OBJEKTU	NÁZEV VÝKRESU									
KUCHYNĚ	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ									
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ										
AKÁŽOVÉ ČÍSLO	STUPNĚ	OBJEKT	ČÁST	Č. VÝKRS	Č. REVIZE	SADA/PARČE				
5:50103/0100/10	DPS	S004	C.	1.		1	2	3	4	5
						6	7	8	9	10